

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002410542  
**Besichtigt am:** 21.04.2026 09:51  
**Berichts-Nr:** 10460709  
**FIN:** TMBJK8NX9PY074869



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Octavia
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AVI
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	15.02.2023
<b>Laufleistung:</b>	128.703 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Schwarz-Magic Perleffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Schwarz-Magic Perleffekt
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	147 kW (200 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Interieurfarbe:</b>	RS Naht rot
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	3

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	02.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	20.100 KM

## » Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordliteratur in Deutsch
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordwerkzeug und Wagenheber
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR VIEW"	Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SOUND SYSTEM CANTON"	Dachreling, schwarz
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten,Sportausführung
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr seitlich, hinten	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekästen im Kofferraum	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablageetasche/Ablagebox)
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Alu Pedalen	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
AM RS Plus	Fahrerkniefachverkleidung
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebserlaubnis Nachtrag	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler in Wagenfarbe
	Hinterachsgewicht Ausführung 1

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Halter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Progressive Lenkung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Mittelkonsole	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 4	Regionscode " ECE " für Radio
Multipler Matrix-Beam	Reifen 225/40 R19 93Y xl
Navi Columbus + Web radio	Reifendruckkontrolle
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifenlieferanten für EU Länder
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Netzprogramm + Cargoelemente	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Scheibenbremse vorn
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten
Notrufsystem eCall+	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne 2. Batterie	Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Ablagenpaket/box	Schlafpaket 2
Ohne Adapter	Schriftzugsatz
	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne  
 Rahmen, mit Sensoren  
 Side Assist  
 Sitzbezüge "Suedia"/Kunstleder  
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory  
 und Sitztiefeinstellung  
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer  
 und Beifahrerseite  
 Soundaktor  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sport-Ausstattung  
 Sprachsteuerung  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung mit Funkfernbedienung  
 Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der  
 Serienkraftstoffstofferstbefüllung 10L)  
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger Sport  
 Tagesfahrlichtschaltung  
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
 Transport  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
 Typprüfstand Deutschland  
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
 Variables Ladebodenkonzept  
 Variant/Avant  
 Vier-Lenkerachse  
 Virtuelles Pedal  
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Zierleisten schwarz  
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Pannenbergung zulässig:** Ja

**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja

**Notrad vorhanden:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
2	Motorhaube	Steinschlag	Instandsetzen + lackieren
3	Reifen hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
4	Reifen hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Verschmutzt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.039,67
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.046,45
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 11.204,42
4	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.539,36
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 18.829,90</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	264,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	163,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	169,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	197,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	192,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	169,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	198,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	207,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	220,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	235,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	301,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJK8NX9PY074869

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Zubehör - Sonderausstattung




Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten  
links




Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen



2 - Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren



3 - Reifen hinten rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Innen und Außenschulterverschleiß



4 - Reifen hinten rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Innen und Außenschulterverschleiß





5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



6 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Batterien erneuern



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Verschmutzt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

zusätzliche Winterräder



3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

zusätzliche Winterräder

