

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -HO 0316E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132531B058062
Vertrags-Nummer:	99830080	Erstzulassung:	10.03.2022
Internes KZ:	15041864	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	235 / 320	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	245	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	2075	zul. Gewicht (kg):	2755

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99830080
Amtliches Kennzeichen: HD -HO 0316E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
10.08.2024	9059897863	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99830080
Amtliches Kennzeichen: HD -HO 0316E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2132531B058062

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	113.482 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	280 Tag(e)
Typ/Modell	E 300 e	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	W1K2132531B058062	Leistung / Hubraum	155 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	10.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2026, 108.789 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufi	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - beschädigt - erneuern
8	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür (kleine) - Delle(n) - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	275/40 R18 103Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	275/40 R18 103V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.07.2026
Protokollnummer: 46564923
Anlieferungsdatum: 16.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	E 300 e	Laufleistung (abgelesen)	113.482 km
Fahrgestellnummer	W1K2132531B058062	Erstzulassung	10.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.07.2026
Protokollnummer: 46564923
Anlieferungsdatum: 16.07.2026



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2132531B058062

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	113,482 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	280 Tag(e)
Type / Model	E 300 e	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	W1K2132531B058062	Power / Engine displacement	155 kW / 1,991 ccm
First registration	10 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2026, 108,789 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 tyres - Worn - No deduction
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
3	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
4	Indicator - front	Mirror - right side - Scratched - Replace
5	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Tyre - front - Worn - Replace
7	Trim / covers	Door trim - front right side - Damaged - Replace
8	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Rear bumper	Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - rear right side	Door (kleine) - dent(s) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46564923
Delivery date: 16 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	275/40 R18 103Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	275/40 R18 103V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46564923
Delivery date: 16 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	E 300 e	Mileage (Read)	113,482 km
Vehicle Identification number	W1K2132531B058062	First registration	10 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten
 69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
 Protocol number: 46564923
 Delivery date: 16 Jul 2026



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #3: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #6: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #7: Trim / covers: Door trim - front right side - Damaged - Replace



Damage #7: Trim / covers: Door trim - front right side - Damaged - Replace



Damage #8: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46564923
Delivery date: 16 Jul 2026



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint