

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002300536
Besichtigt am:	03.02.2026 12:07
Berichts-Nr:	9970545
FIN:	VSSZZZKM4RR022771



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARF
Erstzulassungsdatum:	16.02.2024
Laufleistung:	31.426 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	-
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Ottomotor 2,0 l/180 kW TFSI, homogen, Grundmotor: T2H/T2G/TX5/TX6/ T0I/T3Q/TX9/T3J, TSI	Einton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ambientelicht Ausführung 2	Fernlichtassistent
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Chrom-Paket	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Sportausführung	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Datenträger für EU, integriert	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen für Konsole	Klimakomfortscheibe
Differenzialsperre vorn	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Digitaler Radioempfang	Kopfstütze für Vordersitz
Drehstromgenerator 140 A	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Drei.-Automatikgurte vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. GeräuschköpfungsmäÙnahmen für Innenraum
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zusätzliche Bereifung
MPV Formentor	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Navigationsgerät-High	Pan-European-eCall
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent
Nebelschlussleuchte	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen 245/40 R19 94W
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere KarosseriemäÙnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Feuerlöcher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Head-Up Display	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Individualeinbau	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Kompensor	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Ohne Mode3 Ladekabel	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen TransportschutzmäÙnahmen	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Schalthebelknopf/-Griff	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung Formentor VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Umgebungs-kamera
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausrüstung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: Sitzheizung vorn
Wireless RSE "App"
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Nummernschildhalterung vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM4RR022771

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1


 Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


 Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Nummernschildhalterung vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

fehlt !



3 - Motor - Tierverschiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich


Kommentar

prüfen !



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

