

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002443674
Besichtigt am:	13.05.2026 10:52
Berichts-Nr:	10628899
FIN:	SJNTAAJ12U2105870



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10628899
vom: 19.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Nissan
Modell:	Qashqai
HSN / TSN:	/
Erstzulassungsdatum:	21.01.2025
Laufleistung:	10.536 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	
Leistung:	
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.994 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10628899
vom: 19.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	6,0 mm
Maxxis	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	6,0 mm
Maxxis	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	6,0 mm
Maxxis	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10628899
vom: 19.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
2	Motorhaube	Anhaftung	Lackieren
3	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Karosserie	Kratzer	Polieren
5	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Heckklappenverkleidung	Verschmutzt	Chemische Reinigung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Nabendeckel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10628899
vom: 19.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10628899
vom: 19.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

SJNTAAJ12U2105870

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10628899
vom: 19.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- | | |
|--------------------|---|
| (13.05.2026 10:52) | Besichtigung erfolgt unter aktuell schlechten Licht-, Sicht- und Zugänglichkeitsverhältnissen. Verschmutzungen können den Zustand beeinflussen. Eine Haftung für daraus resultierende Beurteilungsfehler wird ausgeschlossen. |
| (13.05.2026 10:52) | Kostenausweitung möglich |

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10628899
vom: 19.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Sitzbezug hinten rechts - Deformiert - Ersetzen

Kommentar



Sitzbezug Rücksitzbank hinten komplett. Reparaturkostenausweitung möglich.






2 - Motorhaube - Anhaftung - Lackieren



3 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Karosserie - Kratzer - Polieren



5 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Lackieren



6 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Heckklappenverkleidung - Verschmutzt - Chemische Reinigung



FEHLTEILE

1 - Nabendeckel - Fehlt - Ersetzen

