

## Fahrzeugbeschreibung

|                        |                                                                                                                   |                     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeug:</b>       | <b>FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi 5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik</b> |                     |                   |
| Amtliches Kennzeichen: | M -BT 1173                                                                                                        | Fahrgestell-Nummer: | WF0PXXGCHPRK23541 |
| Vertrags-Nummer:       | 21495087                                                                                                          | Erstzulassung:      | 20.08.2024        |
| Internes KZ:           | 15143784                                                                                                          | Kilometer-Stand:    | 36625             |
| Unfall/Schaden:        | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.                                           |                     |                   |

### Ausstattung:

### FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi 5-türig 1499 ccm 115 PS / 85KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Moondust Silver Metallic      Polsterung: Stoff Anthrazit      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **31.344,54**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Anhängervorrichtung (inkl. Anhängerstabilisierungsfunktion), abnehmbar | 588,24 |
| Fahrerassistenz-Paket                                                  | 756,30 |
| Ford Ergonomie-Sitz                                                    | 420,17 |
| Lackierung Moondust Silver Metallic                                    | 546,22 |
| Moondust Silver Metallic                                               | 0,00   |
| Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum                                    | 168,07 |
| Stoff Anthrazit                                                        | 0,00   |
| Winter-Paket                                                           | 462,18 |
| eCall                                                                  | 84,03  |
| Winterkompletträder über A.T.U.                                        | 0,00   |
| Winterkompletträder über A.T.U.                                        | 0,00   |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **34.369,75**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **40.900,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.900,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                           |                             |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2024                                                                                                      |                             |       |
| kW / PS:                     | 85 / 115                                                                                                  | Hubraum:                    | 1499  |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                 | Anzahl Gänge:               | 8     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                        | CO2 (g/km):                 | 123   |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 5,0000                                                                                                    | Tankinhalt:                 | 47    |
| Max. Km/h:                   | 188                                                                                                       | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 12,10 |
| Leergewicht (kg):            | 1479                                                                                                      | zul. Gewicht (kg):          | 2035  |

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21495087  
Amtliches Kennzeichen: M -BT 1173  
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>                                                                                                                                                                | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 26.03.2026   | 9059989769 | Eigenverschulden   | Heckklappe mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)<br>Stossstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)<br>Kotflügel hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (ohne Lackschaden) | Nein                           | Nein                             |
| 14.10.2025   | 9059970459 | Fremdverschulden   | Kotflügel hinten Beifahrerseite Delle bis 1 cm (ohne Lackschaden)<br>Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)                                                     | Nein                           | Nein                             |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21495087  
Amtliches Kennzeichen: M -BT 1173  
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|------------------------|
| 15.10.2025   | 24683           | Wartungszusatzumfänge  |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE  
 Parking 33  
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten für Allane SE



### Vorgang

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Fahrzeughalter     | Allane SE                  |
| Ihr Auftrag vom    | 29.04.2026 durch Allane SE |
| Besichtigungsort   | 22589 Hamburg, Windlohn 53 |
| Besichtigungsdatum | 06.05.2026                 |
| Referenznummern    | 0031177283 - 0021495087    |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                        |                            |                        |                             |
|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Kennzeichen            | M-BT 1173                  | Fzg.-Ident.-Nummer     | WF0PXXGCHPRK23541           |
| Fabrikat               | Ford                       | 1. Zulassung           | 20.08.2024                  |
| Typ                    | Focus 1,5 EcoBlue Titanium | Fahrzeugart            | PKW                         |
| Getriebe / Gänge       | Automatik / 8              | Farbe                  | Mondstaub Silber - Metallic |
| Laufleistung abgelesen | 36.343 km                  | Sitzplätze             | 5                           |
| Achsen / angetrieben   | 2 / 1                      | Aufbau                 | Kombilimousine, 5 Tüer      |
| Anzahl Besitzer        | 1                          | nächste HU             | 08/2027                     |
| Motorart               | Reihenmotor / Diesel       | Hubraum / Nennleistung | 1.499 ccm / 85 KW           |

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

| Montierte Räder:          |              |           |            |                    |             |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart | Hersteller | Dimension          | Profiltiefe |
| vorn links                | Winterreifen | Stahlrad  | Goodyear   | 205/60 R16 96H M+S | 7 mm        |
| vorn rechts               | Winterreifen | Stahlrad  | Goodyear   | 205/60 R16 96H M+S | 7 mm        |
| hinten rechts             | Winterreifen | Stahlrad  | Goodyear   | 205/60 R16 96H M+S | 7 mm        |
| hinten links              | Winterreifen | Stahlrad  | Goodyear   | 205/60 R16 96H M+S | 7 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |           |            |                    |             |

| Beiliegende Räder: |              |           |            |                |             |
|--------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Position           | Reifenart    | Felgenart | Hersteller | Dimension      | Profiltiefe |
| Rad 1              | Sommerreifen | Stahlrad  | Goodyear   | 205/60 R16 92V | 6 mm        |
| Rad 2              | Sommerreifen | Stahlrad  | Goodyear   | 205/60 R16 92V | 6 mm        |
| Rad 3              | Sommerreifen | Stahlrad  | Goodyear   | 205/60 R16 92V | 6 mm        |
| Rad 4              | Sommerreifen | Stahlrad  | Goodyear   | 205/60 R16 92V | 6 mm        |

| Allgemeines / Zustand                                       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| ✓ Serviceheft vorhanden                                     |  |
| Kundendienst lt. Wartungsanhänger 19.03.2026 bei km 33.030. |  |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar

| Vorschaden                            | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Kotflügel hinten rechts Unfallschaden | Ja                                                 |              |
| Tür hinten rechts Unfallschaden       | Ja                                                 |              |

| Anmerkungen                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unfallschaden: Unfallschaden Heck.                                                                                                                                                                  |
| Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.                                                                                                                                                  |
| 2 Hauptschlüssel vorhanden.                                                                                                                                                                         |
| Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. |

## Ausstattung

### Sonderausstattung

- |   |                                                                       |   |                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| ✓ | Anhängevorrichtung (inkl. Anhängerstabilisierungsfunktion), abnehmbar | ✓ | Fahrerassistenz-Paket               |
| ✓ | Ford Ergonomie-Sitz                                                   | ✓ | Lackierung Moondust Silver Metallic |
| ✓ | Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum                                   | ✓ | Stoff Anthrazit                     |
| ✓ | Winter-Paket                                                          | ✓ | eCall                               |
| ✓ | Winterkompleträder über A.T.U                                         |   |                                     |

#### Zustand / Beschädigungen

| Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)                                                             | Reparaturkosten | ÜDV       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Radkappe(n) 1 x beiliegend, verkratzt, Gebrauchsspur                                                       | 0,00 €          | 0,00 €    |
| Technik (Angaben ohne MwSt.)                                                                               | Reparaturkosten | ÜDV       |
| Motor Ladeluftschlauch, beschädigt, ersetzen (Bild 12, Bild 13)                                            | 108,72 €        | 108,72 €  |
| Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)                                                                             | Reparaturkosten | ÜDV       |
| Fahrzeug Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 14, Bild 15, Bild 16, Bild 17, Bild 18, Bild 19) | 2373,06 €       | 2373,06 € |
| Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 20)                      | 531,81 €        | 531,81 €  |

#### Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Reparaturkosten                         | 3.013,59 €  |
| Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV) | 3.013,59 €  |
| Händlereinkaufspreis                    | 12.075,00 € |
| Händlerverkaufspreis                    | 13.975,00 € |

#### Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

#### Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Bartsch, Thomas

Der Sachverständige, 06.05.2026



## Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

## Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.



## Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

## Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.



## Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

## Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Motor, Ladeluftschlauch, beschädigt, ersetzen



## Fotoanlage



Bild 13. Motor, Ladeluftschlauch, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 16. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



## Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 18. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 19. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 20. Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



## Fotoanlage



Bild 21.