

## 2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge  
Stromverbrauch (gewicht,  
kombiniert): - Wh/km  
Elektrische Reichweite: - km

## 3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29

3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

|                    |   |      |
|--------------------|---|------|
| Benzin / Diesel    | - | g/km |
| Gas                | - | g/km |
| Andere (siehe 26.) | - | g/km |

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| Benzin / Diesel    | 2.14 | g/km |
| Gas                | -    | g/km |
| Andere (siehe 26.) | -    | g/km |

## 4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

| WLT-P-Werte              | CO2-Emissionen<br>[g/km]     | Kraftstoffverbrauch<br>[l/100km]            |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Niedrig                  | 146                          | 6.5                                         |
| Mittel                   | 114                          | 5.1                                         |
| Hoch                     | 99                           | 4.4                                         |
| Höchstwert               | 119                          | 5.3                                         |
| Kombiniert               | 115                          | 5.1                                         |
| Gewichtet,<br>kombiniert | -                            | -                                           |
| Gas                      | CO2-<br>Emissionen<br>[g/km] | Kraftstoffverbrauch<br>[l/100km] [m³/100km] |
| WLT-P-Werte              | -                            | -                                           |
| Niedrig                  | -                            | -                                           |
| Mittel                   | -                            | -                                           |
| Hoch                     | -                            | -                                           |
| Höchstwert               | -                            | -                                           |
| Kombiniert               | -                            | -                                           |
| Gewichtet,<br>kombiniert | -                            | -                                           |

## 5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

### 5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

|                                  |   |       |
|----------------------------------|---|-------|
| Stromverbrauch                   | - | Wh/km |
| Elektrische Reichweite           | - | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts | - | Km    |

### 5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

|                                              |   |       |
|----------------------------------------------|---|-------|
| Stromverbrauch (ECAC, weighted)              | - | Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER)                | - | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) | - | km    |

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:  
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:  
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ET38;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0091XZNE

Haendler Code DE2303

B/E

Motorkennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 52728

KFZ-Brief wurde erstellt



## EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUPHNEKN4145453





Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

|        |     |                              |      |      |     |           |      |                    |     |      |           |          |       |   |     |
|--------|-----|------------------------------|------|------|-----|-----------|------|--------------------|-----|------|-----------|----------|-------|---|-----|
| Teil I | B   | 28.04.2022                   | 2.1  | 1889 | 2.2 | ABU002860 | L    | 2                  | 9   | 01   | P.2       | 74       | /5500 | T | 194 |
|        | J   | M1                           |      | 4    | AB  |           | 18   | 4055-4055          |     | 19   | 1745-1745 |          |       |   |     |
|        | E   | VXKUPHNEKN4145453            |      | 3    | 3   |           | 20   | 1435-1435          |     | G    | 1165      |          |       |   |     |
|        | D.1 | OPEL                         |      |      |     |           | 12   | -                  |     | 13   | 55        |          | Q     | - |     |
|        |     | U                            |      |      |     |           | V.7  | 115                | F.1 | 1620 | F.2       | 1620     |       |   |     |
|        |     | P                            |      |      |     |           | 7.1  | 890                | 7.2 | 870  | 7.3       | -        |       |   |     |
|        | D.2 | HNEK-X18500                  |      |      |     |           | 8.1  | 890                | 8.2 | 870  | 8.3       | -        |       |   |     |
|        |     | -                            |      |      |     |           | U.1  | 74                 | U.2 | 3750 | U.3       | 67       |       |   |     |
|        | D.3 | CORSA                        |      |      |     |           | 0.1  | 1200               | 0.2 | 580  | S.1       | 5        | S.2   | - |     |
|        | 2   | PSA AUTOMOBILES (F)          |      |      |     |           | 15.1 | 195/55 R16 91H     |     |      |           |          |       |   |     |
|        |     | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.      |      |      |     |           | 15.2 | 195/55 R16 91H     |     |      |           |          |       |   |     |
|        | 5   | Schräghecklimousine          |      |      |     |           | 15.3 | -                  |     |      |           |          |       |   |     |
|        | V.9 | 715/2007*2018/1832AP         |      |      |     |           | R    | SCHWARZ            |     | 11   | 9/-       |          |       |   |     |
|        | 14  | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |      |      |     |           | K    | e2*2007/46*0639*18 |     |      |           |          |       |   |     |
|        | P.3 | Benzin                       |      |      |     |           | E    | 14.01.22           | 17  | K    | 16        | GJ646411 |       |   |     |
|        | 10  | 0001                         | P.41 | 36AP | P.1 | 1199      | 2.1  |                    |     |      |           |          |       |   |     |
|        | 22  | WW.AHK LT.EGTG*              |      |      |     |           |      |                    |     |      |           |          |       |   |     |

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür vorne links Einstieg, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Tür vorne links Einstieg, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
02.07.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 110 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                   |                              |                      |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Erstzulassung                                                                     | 28.04.2022                   | Letzte Zulassung     | 16.06.2023                                                  |
| Fahrzeugart                                                                       | PKW                          | Hersteller           | OPEL                                                        |
| Marke                                                                             | OPEL                         | Typ / Verkaufsbez.   | Corsa 1.2 Direct Injection<br>Turbo Start/Stop Edition<br>5 |
| Aufbauart                                                                         | Limousine                    | Türen                | 5                                                           |
| Sitzplätze                                                                        | 5                            | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VXKUPHNEKN4145453                                           |
| HSN / TSN                                                                         | 1889 / ABU                   | Schlüssel-Nr.        | 10017117                                                    |
| Km-Stand abgelesen                                                                | 40765                        | Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2027                                                   |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                        | Benzin                       | Zylinderanzahl       | 3 / Reihenmotor                                             |
| Leistung (kW)                                                                     | 74                           | Hubraum (ccm)        | 1199                                                        |
| Schadstoffklasse:                                                                 | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart          | Frontantrieb                                                |
| Getriebe / Gänge                                                                  | Schaltgetriebe / 6           | Felgen               | Leichtmetall                                                |
| Farbe                                                                             | Schwarz / Metallic           | Polster / Farbe      | Stoff / Schwarz                                             |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                              |                      |                                                             |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ                | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 195 / 55 R 16 91 H                 | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 5 mm        |
| rechts    | 195 / 55 R 16 91 H                 | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 5 mm        |
| 2 links   | 195 / 55 R 16 91 H                 | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 6 mm        |
| rechts    | 195 / 55 R 16 91 H                 | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 6 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.11.2026 |                               |       |             |

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, Grau, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 3,5'', Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifendruck-Warnung, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Reifen 195/55 R16, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

### Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|------|-------------|
|------|-------------|

Lackierung: Metallic

CR21=ZJNavigationssystem: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay

OFQ=VHPaket: Komfort

3

CWCL,O Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/55 R16

L

T7Y=RS Räder: Vorrichtung für Notlaufad

1

ODK=W Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,

Y3 Einparkhilfe hinten

CWX=N Sicht-Ausstattung

B0

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

0

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.


Wartungsnachweis:

vollständig

letzte Wartung:

am 08.06.2026 bei Kilometerstand 40.439

---

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Tür vorne links Einstieg, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)  
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12, 13)