

046CC0126755



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VKUSHNSSNW030254

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/ET32;
zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/ET32;
zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/ET35;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0076YD75
Haendler Code DE0509
Motorkennzeichnung 10XVBB18
Motorseriennummer 91893
KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		Wh/km	
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	km	
Elektrische Reichweite:	-		

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	2.06	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
WLT-P-Werte	171	7.5	
Niedrig			
Mittel	132	5.8	
Hoch	114	5.0	
Höchstwert	138	6.1	
Kombiniert	134	5.9	
Gewichtet, kombiniert	-	-	
Gas			

CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
WLT-P-Werte	-	-	
Niedrig			
Mittel	-	-	
Hoch	-	-	
Höchstwert	-	-	
Kombiniert	-	-	
Gewichtet, kombiniert	-	-	
Gas			

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECIC)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

Der Unterzeichner Yannik Bouvren bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **U**
Variante: **S**
Version: **HNS5-41B500**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **MOKKA**
- 0.2.3. Kennung: **IP-HNS __ATW85440-VW3-0**
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNS __ATW85440-VW3-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCFamilie: **ATWHS __0402-VW3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PEKS-Familie: **2-VW3-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der fahmwerstandsfamilie: **RL __CMP ATW85040-VW3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der fahmwerstandsmatrix-familie: **RL __CMP ATW85040-VW3-0**
- 0.2.3.6. Kennung der familie mit periodischer Regenerierung: **-**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN_D3 __5400-VW3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **PSA Automobiles SA**
2-10 boulevard de l Europe
78300 POISSY, France
Anbringungsstelle und Anbringungsart
an der linken oder rechten B-Säule
Anbringungsnummer: **Im Motorraum rechts**
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VXKUSHNSNNW030254**
- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: **09.03.2022**

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten
Genehmigung **e2*2007/46*0639*18**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht
übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in
Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr**
in denen **metrische** Einheiten für
das Geschwindigkeitsmessgerät
und **metrische** Einheiten für den
Wegstreckenzähler verwendet werden,
zugelassen werden kann.

Paris **21.03.2022**
Ort Datum
Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift Position

1.	Anzahl der Achsen:	2	28.	Getriebe (Typ):	automatisch	47.1.3	Fahrer/derstandskoeffizienten
3.	und Räder:	4	28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		47.1.3.0.	10: 88.0
3.1	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
3.1	1: Achse 1		0.1972	0.3365	0.5128	0.6804	0.8126
4.	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:		6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang	
4.1.	nicht automatisiert		1.0	1.2373	1.4872	-	
4.1.	Radsatz:	2557 mm	Übersetzung des Achsgetriebes:				0.2459
4.1.	1 - 2:	2557 mm	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
5.	Länge:	4150 mm	Übersetzungen des Achsgetriebes:				
6.	Breite:	1780 mm	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
7.	Höhe:	1335 mm	0.0557	0.0951	0.1449	0.1972	0.2396
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1295 kg	6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang	
13.2.	baschliche Masse des Fahrzeugs:	1311 kg	0.2825	0.3496	0.4202	-	
16.1.	technisch zulässige Gesamtmasse in beladem Zustand:	1740 kg	Höchstgeschwindigkeit:				200 km/h
16.2.	technisch zulässige maximale Masse je Achse:		1. Spurweite:				1540 mm
16.4.	1:	980 kg	2:				1540 mm
16.4.	2:	960 kg	35.	Refuel/Refuelkombination:			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:	2940 kg	36.	Energieeffizienzklasse von			
18.1.	Deichselanhängers:	-	38.	Höchstzulässige Klasse von			
18.2.	Zentralschleppanhängers:	1200 kg	40.	Code des Aufbaus:			
18.4.	ungebundenen Anhängers:	640 kg	41.	Farbe des Fahrzeug:			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	61 kg	42.	Anzahl und Anordnung der Türen:			
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		42.1.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):			
21.	PSA		42.1.	5			
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		42.1.	Sitze (e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			
22.	Arbeitsverfahren:		42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			
22.	Fremdzündung / 4-Takt		46.	Standgeräusch:			
23.1.	Reiner Elektroantrieb:	nein	47.	bei der Drehzahl:			
24.	Hybrid-Elektro-Fahrzeug:	-	47.1	Fahrgeschwindigkeit:			
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 ; in Reihe	47.1.1	Abgasnorm:			
25.	Hubraum:	1199 cm ³	47.1.2	AP			
26.	Kraftstoff:		47.1.2	Parameter für die Emissionsprüfung			
26.1.	Benzin		47.1.2	Prüfmasse:			
27.	Einsteif		47.1.2	Vorausgesetzte Querschnittsfläche des Luftleitlases am Kühlergrill:			
27.1.	Höchstleistung: 96.00 kW bei 5500 min ⁻¹		47.1.2				
27.3.	(Verbrennungsmotor)		47.1.2				
27.4.	Höchstleistung: - kW (Elektromotor)		47.1.2				
27.4.	Höchstleistung: - kW (Elektromotor)		47.1.2				

47.1.3	Fahrer/derstandskoeffizienten		47.1.3.0.	10: 88.0		
47.1.3.1.	1: 0.136		47.1.3.1.	1: 0.136		
47.1.3.2.	2: 0.03717		47.1.3.2.	2: 0.03717		
47.2	Fahrzyklus		47.2.1	3b		
47.2.1	Minutensumme:		47.2.2			
47.2.2	Minutensumme:		47.2.3			
47.2.3	Minutensumme:		48.			
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) (mg/km) oder WHSC (EURO VI) (mg/kWh)					
CO	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)			
THC	16.7	-	-			
NMHC	17.2	-	-			
NOx	23.9	-	-			
THC+NOx	-	-	-			
NH3	-	-	-			
Partikelmasse	0.74	-	-			
Partikelzahl	3.98	-	-			
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)					
CO	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)			
NOx	23.1	-	-			
THC	16.7	-	-			
NMHC	17.2	-	-			
NOx	23.9	-	-			
THC+NOx	-	-	-			
NH3	-	-	-			
Partikelmasse	0.74	-	-			
Partikelzahl	3.98	-	-			
48.1.	Rauch					
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte					
Volllastige RDE-fahrt	60					
Innerstädtische RDE-fahrt	60					
CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:						
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen						
Benzin / Diesel	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch				
NEFZ-Werte	[g/km]	[l/100km]				
Innerorts	-	-	-			
Außerorts	-	-	-			
Kombiniert	-	-	-			
Gas	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch				
NEFZ-Werte	[g/km]	[l/100km]				
Innerorts	-	-	-			
Außerorts	-	-	-			
Kombiniert	-	-	-			
Abweichungsfaktor	-	-	-			
Differenzierungsfaktor	-	-	-			




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)
Laufleistung




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)
Laufleistung




Bild 13 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Heckklappe Lackierung, Werbefolien, entfernen



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 21.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 110 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.07.2022	Letzte Zulassung	06.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Mokka (2020->) / Mokka	Aufbauart	Geländewagen
	1.2 Turbo GS Line		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNSSNW030254	HSN / TSN	1889 / ADB
DAT Europa-Code®	016501610600003	DAT Marktindex	DE002 6272
Km-Stand abgelesen	36439	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic / G70	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	5 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 60 Ah, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsscheiben hinten 249 mm, Bremsscheiben vorn 283 mm, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach Diamant-Schwarz, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Generator 120 A, Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckleuchten LED, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz, LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen, schwarz), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modelleinführung, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW, Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkpilotsystem hinten, Radstand 2557 mm, Reifen 215/55 R18 ..V, Reifen-Reparaturkit, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Start/Stop-Anlage, Steuer-AV Antriebsstrang Verbrennungsmotor, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzverglasung, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4219	Fahrassistenten-Paket: Active Drive Assist
81550	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW KAT (... / EU64)
26009	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
29500	Sitzheizung vorn
2352	Technologie-Paket Park & Go
98000	Anhängerkupplung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 17.06.2026 bei Kilometerstand 36.409
bis Wartung verbleiben:	19.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckklappe Lackierung, Werbefolien, entfernen (Bild 14)
2. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 18)
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Schlüssel Anhängerkupplung