



» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002468081
Besichtigt am:	21.05.2026 15:56
Berichts-Nr:	10652038
FIN:	WVWZZZE19RP028869

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	22.05.2024
Laufleistung:	19.559 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau Melange - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	e-Sound
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	Fahrprofilauswahl
4+1 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktionsprämie	Fernlichtassistent "Light Assist"
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fertigungsablauf Standard
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Armaturentafel Standard	Gepäckraumboden
Armlehne für Vordersitze	Geschwindigkeitsregelanlage; Vorbereitet für spätere Freischaltung: Automatische Distanzregelung ACC
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachsgewicht Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
CCS-Ladedose	Keine Aktionsausführung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	Kurzheck
DC/DC Wandler 3,0 KW	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Linkslenker
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einton-Signalhorn	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Elektrische Luftzusatzheizung	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektro-Motor Aggr. 0EH.A	Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D	Müdigkeitserkennung
E-Mobilitäts-Bonus	Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung,
 Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze
 o.b.Abgas

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen
 Transportschutzmaßnahmen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Sitzheizung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 1

Pro

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R 18

Reifenkontrollanzeige

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff

Softwareverbund Ausführung 12

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlräder 7,5 J x 18

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Standard

Telefonschnittstelle

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Voldach

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
 "Discover Pro"

Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus);
 Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul A

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
2	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE19RP028869

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(21.05.2026 15:56) Hinweis: eine Reparatur der Windschutzscheibe (nicht im Sichtfeld) wurde durchgeführt, Reparaturspuren ersichtlich.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



2 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

