


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002409863
Besichtigt am:	20.04.2026 09:52
Berichts-Nr:	10451761
FIN:	VSSZZZKJ3RR083910

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANG
Erstzulassungsdatum:	10.04.2024
Laufleistung:	10.236 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
4 Türen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
5-Gang-Schaltgetriebe "M5"	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
6 Lautsprecher (passiv)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Formteilhimmel ungeteilt
Abgaskonzept, EU6 AP	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Abwicklung Serie	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
Antenne für AM/FM Empfang	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Armaturentafel Standard	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	FULL LINK
Außenspiegel links, konvex	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Ausströmer	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Handbremshebelgriff in Leder
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Dämpfung hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Drehstromgenerator 140 A	Keine Aktionsausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Komfortpaket
Ebener Ladeboden hinten	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile --	Kopfstützen vorn
Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Einton-Signalhorn	Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Navigationsgerät
Leuchtweitenregulierung	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Luxusausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sitzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Sonderspezifikationen
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Sprachsteuerung
Müdigkeitserkennung	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Überführungsausrüstung
Nebelschlussleuchte	Ohne UNECE CS&SU
Nicht Heissland	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nichtraucherausführung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Normalausführung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Normal-Lackierung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Normalluftfilter	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normalsitze vorn	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Ohne "drive select"	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Applikationen	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Pan-European-eCall
Ohne besondere Farbausstattung	Pannen-Set
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Preisnachlass-Paket
Ohne CD/DVD für Navigation	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Radstand
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rechtsverkehr
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Differenzialsperre	Reifendruckkontrolle
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Einparkhilfe	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Heckspoiler	Schriftzugsatz in Grundaufführung
Ohne Individualeinbau	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Innenleuchte im Fußraum	

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
 Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Wired & Wireless App-Connect
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
 ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,5 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,5 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,5 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 10.2027
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ3RR083910

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

