

Volkswagen Caddy
Auftragsnummer: 855.6814.700

FIN: WV1ZZZ2KZDX072683
Kennzeichen: 1-ENT-471



Fahrzeugdaten

Laufleistung	130.022 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	01.02.2013	HU	02/2027
Hubraum (ccm)	1.598	Motorleistung (kw)	75
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	26.700 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 95H	Sommerreifen auf Stahl	Uniroyal	5 / 5 mm
2. 195/65 R15 95H	Sommerreifen auf Stahl	Uniroyal	6 / 6 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
ESP
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Servolenkung
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Interieur	Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug
2 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3 Scheinwerfer	Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4 Schiebetür rechts	Türdichtung - fehlt - erneuern
5 Seitenwand links	Radlauf - Delle(n) - Smart Repair
6 Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair
7 Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8 Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair
9 Außenspiegel links	Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern
10 Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
11 Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Löcher - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 3: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 4: Schiebetür rechts: Türdichtung - fehlt - erneuern



Beschädigung 4: Schiebetür rechts: Türdichtung - fehlt - erneuern



Beschädigung 5: Seitenwand links: Radlauf - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 5: Seitenwand links: Radlauf - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 5: Seitenwand links: Radlauf - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung 9: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 9: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 11: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 11: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Löcher - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn -
Löcher - kein Abzug