



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002364140
Besichtigt am: 19.03.2026 14:44
Berichts-Nr: 10262234
FIN: WVVZZZCD6RW154075



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CMI
Erstzulassungsdatum:	29.01.2024
Laufleistung:	30.541 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Tornadorot/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	06.02.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	27.758 km
Restlauf bis Service:	5.500 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Richmond" 7,5 J x 18	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl
Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend
Batterie/Generator Kapazität Standard	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Betriebsspannung 12 V	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Bordwerkzeug	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Car2X	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dachhimmel	Kurzheck
Dämpfung vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dekoreinlagen "Black Metal Chrome" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
Design-Paket Exterieur "Black Style"	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
LED-Rückleuchten	Ohne UNECE CS&SU
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zus.Zierleisten
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Motorenstart Standard	Pedale in Edelstahl gebürstet
Müdigkeitserkennung	Progressivlenkung
Multifunktionskamera	Radio
Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regensensor
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Reifen 225/40 R 18 mit sportlicher Fahrdynamik
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Reifenkontrollanzeige
Ohne 2. Batterie	Richmond 7,5 J x 18, Reifen 225/40 R 18
Ohne Alcohol Interlock	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknopf/-Griff in Alu
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dachreling	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schriftzugsatz "GTI"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Head-Up Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Ladekabel	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"
Ohne Mode3 Ladekabel	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Sportfahrwerk
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Speedlimiter (LIM)	Stabilisator hinten
Ohne Sprachsteuerung	Stabilisator vorn
Ohne Spurwechselassistent	Standard-Klimazonen
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sport-Ausstattung
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typrüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vorderachs-Differenzialsperre
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
2	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	224,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD6RW154075

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen




2 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10262234
vom: 19.03.2026

3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

