

Standplatz: _____

13.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V N Line DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	TF -RU 8800	Fahrgestell-Nummer:	TMAJB81BGNJ318560
Vertrags-Nummer:	19699084	Erstzulassung:	27.02.2023
Internes KZ:	15086299	Kilometer-Stand:	115450
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V N Line DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Atlas White Uni

Polsterung: Stoff-Leder Schwarz mit roten Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

34.949,58

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assistenz-Paket	252,10
Assistenz-Paket+	588,24
Atlas White Uni	0,00
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40
Sitz-Paket	924,37
Stoff-Leder Schwarz mit roten Ziernähten	0,00
Uni Sonderfarbe (Atlas White)	252,10
Anhängezugvorrichtung	1.025,21

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Anhängezugvorrichtung	1.025,21
-----------------------	----------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

39.000,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

46.410,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

47.910,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V N Line DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	150
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,600	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	189	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,600
Leergewicht (kg):	1566	zul. Gewicht (kg):	2100

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 19699084
Amtliches Kennzeichen: TF -RU 8800
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V N Line DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 19699084
Amtliches Kennzeichen: TF -RU 8800
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V N Line DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
01.03.2024	14330	Inspektion und Wartung
01.08.2024	29694	Inspektion und Wartung
01.08.2024	29694	Bremsflüssigkeitswechsel
27.12.2024	47030	Inspektion und Wartung
11.04.2025	63539	Inspektion und Wartung
11.04.2025	63539	Bremsflüssigkeitswechsel
17.12.2025	93358	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	TF-RU 8800
Berichtsnummer :	0000000924874-DE968		
Referenznummer:	31198062		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) N Line Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJB81BGNJ318560	Laufleistung abgelesen:	115450 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.02.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	12.06.2026 13055 Berlin
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2028 / 2028
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	110756 / 08.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Kumho	235/50/R19/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/50/R19/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	235/50/R19/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	235/50/R19/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
2.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Verkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Fußraum Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Entkleben / Reinigen
6.	Wartung über 2336 km überzogen.	Nicht In Ordnung	
7.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



2. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



3. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



5. Fußraum Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



5. Fußraum Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen