

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9158NJF / WBY71EG0905413910 / 5413910

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	4.605

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9158NJF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

9158NJF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

9158NJF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Llave emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	58,75	10,00	52,87 €
2. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
3. Tarjeta apertura	-	REEMPLAZAR				0,00	51,64	10,00	46,47 €
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.25 h.	1.25 h.	5,29	0,00		101,54 €
5. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
6. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.50 h.	19,06	0,00		200,01 €
7. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
9. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
10. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
12. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
14. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1459,91 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9158NJF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,12 h.	120,11 €
Total material pintura	-	37,44 €
Total Mano de Obra Pintura	8,84 h.	340,33 €
Total Recambios	-	432,54 €

(IVA no incluido)

9158NJF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	48,06 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	529,50 €









9158 NJF

ix1

Drive 20







Valores desde indiv.

2.2 kWh/h



Total 4605 km → | 4589.5 km ←



Puerta abierta.

72%

9:58



READY

295 km



MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

🔔 📶 ROCK FM 🔊 🗺️ 9:58

⚠️ Capó abierto.

⚠️ Puerta abierta.



- LOW +



- LOW +

MAY









BMW 

BMW

17% CO₂

Made in
Germany
iX1 eDrive20
C67



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00153

WBY71EG0905413910

2435 kg

3185 kg

1- 1225 kg

2- 1280 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986







Colle del Nogal Alamo

ROCK FM 9:59

Mis destinos

Búsqueda

↶

MEDIA

TEL

NAV

294 km

- LOW +

- LOW +



0.45

OFF ON

NO

ON

1/32"

1/16"

1/8"

1/4"





Goodyear Contact 90

OFF ON ZERO

6.19

Inch/mm



5.62

OFF ON ZERO

inch/mm



























0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX Automotive





Manheim
COX AUTOMOTIVE

E





EcoContact 6Q

★ MO

Manheim
Car-Autoverleih







 **Manheim**
COX & COMPANY



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



