


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002447788
Besichtigt am:	21.05.2026 12:49
Berichts-Nr:	10649264
FIN:	WVGZZZ5N5PM054091

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	24.04.2023
Laufleistung:	80.234 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Atlantic Blue Metallic
Farbe Dach:	Atlantic Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgasnorm EU6 AP	ECO-Funktion
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektrische Luftzusatzheizung
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert	Entfall Tire Mobility Set
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Mexiko
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcknetz
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumabdeckung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung in Textil
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
Dachhimmel	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Dachreling silber eloxiert	
Dämpfung hinten	
Dämpfung vorn	

Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne alternativ-Antriebssystem
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne Aufkleber und Embleme
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Head-Up Display
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Heckspoiler
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komfortausstattung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortsitze vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kühlergrill	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sprachsteuerung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Motorenstart Standard	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regensensor
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifenkontrollanzeige
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Ablagenpaket/box	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.
 Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Life"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typrüfland Deutschland

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
 "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
 Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen
2	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Lackieren
6	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
8	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kotflügelzierleiste hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N5PM054091

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10649264
vom: 21.05.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum - Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen



2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren





3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren




4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



5 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Lackieren





6 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair





8 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Kotflügelzierleiste hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




5 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

