

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	02.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	19.06.2026
<b>Referenznummern</b>	0002072499

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF0YXXTTGYNR51886</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	Transporter - Kasten geschlossen	<b>Farbton / Lackart</b>	Polar-Silber / Metallic
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	05/2027
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Custom 2.0 TDCi 340 L2 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	73.874 km
<b>Erstzulassung</b>	09.05.2023	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	2 / 4
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.995 ccm / 96 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R16 C	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne rechts beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	

<b>Anmerkungen</b>

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>	
Abbiegelicht im Scheinwerfer	Airbag Fahrerseite
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fensterheber elektrisch	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h	Lenkrad (Leder)
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach abschließbar
Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	Innenraumfilter: Pollenfilter
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	Karosserievariante: Mittelhohes Dach
Klimaanlage	Kühlergrill schwarz grau
Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, ohne Fenster mit Durchlademöglichkeit unten	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LKW-Zulassung	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer
Radioempfang Digital (DAB+)	Radstand 3300 mm
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schmutzfänger vorn und hinten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Sitz-Paket 25: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz - in Velours
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Außenspiegel in Wagenfarbe
Seitenschutzleisten in Wagenfarbe	Stoßfänger in Wagenfarbe
Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Trend	Verglasung getönt
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch	Verzurrschienen seitlich im Laderaum
Verzurrösen (8)	Wegfahrsperrung
Wärmeschutzverglasung leicht getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>	
Airbag Beifahrerseite ✓	Armlehnen vorn ✓
Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay ✓	Batterieüberwachung programmierbar ✓
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent ✓	Ford SYNC 3 ✓
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad ✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle ✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	✓	Generator 240 A	✓
Laderaumleuchte LED	✓	Metallic-Lackierung	✓
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	✓	Sicht-Paket 3	✓
Außenspiegel elektr. anklappbar	✓	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓
Scheibenwischer mit Regensensor	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Schlüssel/Schließanl.</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 14)	233,77 €	233,77 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	640,85 €	640,85 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>1.014,62 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.014,62 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>13.500,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>15.350,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 17 Fotos.

Rudzinski, Bernd  


---

 Der Sachverständige, 22.06.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage




Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9

## Fotoanlage




Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13




Bild 14 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage




Bild 17 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen