

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002511112
Besichtigt am: 17.06.2026 16:28
Berichts-Nr: 10822505
FIN: TMBJH7NP3N7027509

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	04.03.2022
Laufleistung:	148.602 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bordwerkzeug
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Business Amundsen
"Virtual Cockpit"	Chrom-Paket
12 Volt-Steckdose(n)	Chromrahmen um die Seitefenster
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	DAB - Digitaler Radioempfang
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dachreling, schwarz
3 Schlüssel	Dachspoiler
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dämpfung hinten,Basis 1
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Dämpfung vorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Dekorleiste Brushed
8 Lautsprecher (passiv)	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einstiegsleisten vorne und hinten
Anhängerkupplung, schwenkbar	Elektrische Zusatzheizung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz Standard
Aufkleber/Schilder in deutsch	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außen-Sound Standard	Fahrerkniefahrer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstellbar separat beheizbar	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausstattungsstufe - Ambition	Feststellbremse
Aut. Gepäckraumabdeckung - Rollo	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halbleiter
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne CD/DVD für Navigation
Komfort Plus	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn	Ohne Durchladeeinrichtung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne ECO-Funktion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kraftstoffbehälter	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Garagentoröffner
Kühlerschutzgitter	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED Rückleuchte	Ohne Kindersitz
Leergewichtsbereich 1	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Leichtmetallräder "ZENITH" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Ladeboden
Leichtmetallräder "ZENITH" 8Jx18"	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Ladekabel
Leseleuchte vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leuchtwertenregulierung	Ohne Lichtassistent
Linkslenker	Ohne Müdigkeitserkennung
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Schmutzfänger
Mit Halter	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne Uhr
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung	Optionsinfotainment (MIB3)
Normal-Lackierung	Pannen-Set
Notrufsystem eCall+	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Ohne "drive select"	Preisstützung
Ohne 2. Batterie	Radschrauben Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausrüstung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild
Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Textilfußmatten "LOUNGE STEP"
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfamt Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10822505
 vom: 17.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Alufelge hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
9	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
10	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
11	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
12	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
13	Dach	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
15	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schalthebel	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Sitzbezug vorne links	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.038,10
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 9.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 10.538,10

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP3N7027509

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen




4 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)





5 - Alufelge hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag



6 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren







Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026


8 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair





9 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



10 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




11 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



12 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar	2 St.
-----------	-------








Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026



13 - Dach - Kratzer - Auslegen + Polieren



14 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




15 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Schalthebel - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10822505
vom: 17.06.2026

2 - Sitzbezug vorne links - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

3 St.

