

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: W1K2938901F026078) Aanbieder: Leasemaatschappij



MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC PREM. PL. AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 80kWh ev 400 4matic 300kW aut

Km-stand	165529 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	2395 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Metallic obsidiaanzwart	BTW/Marge	
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5	Bruto BPM	
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voor + achter	Huidig restant BPM	NB
Datum eerste toelating	12-04-2021	Aantal cilinders	0	Wielbasis	287 cm
Datum eerste afgifte NL	03-01-2022	Vermogen	300 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Buitenland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	23-04-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, Anti doorSlip Regeling, audio installatie premium, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels met verlichting, buitenspiegel(s) automatisch dimmend, buitenspiegels verwarmbaar, connected services, cruise control, DAB, dodehoek detectie, draadloze telefoonlader, elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen, elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen, elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing, elektrisch glazen schuif-/kanteldak, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, geluid- en warmtewerend glas, grootlichtassistent, head-up display, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), koplampen adaptief, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 19", matrix LED koplampen, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeer assistent, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensormet correctie, rondomzicht camera, schakelpaddles, sportstuur, alarm klasse 1(startblokkering), stuur leder, stuur multifunctioneel, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 20 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Publieke laadpaalkabel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✓ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	235/50 R20
RV	5 mm	Zomer	Continental	235/50 R20
LA	5 mm	Zomer	Continental	255/45 R20
RA	5 mm	Zomer	Continental	255/45 R20

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving

Nee

Technische staat

Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Portier linksvoor

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Bekleding

Omschrijving:

Slijtage

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Kentekenplaat achter

Omschrijving:

Deuk

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Scherf rechtsachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:


Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Kentekenplaat

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenlag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krasen

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:


Bumper voor

Omschrijving:

Krasen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Motorkaphendel

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Bagageruimte

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Deurgreep rechtsvoor

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Spuiten



Extra foto's




VIN Typeplaat



VIN Ingeslagen



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto




Extra foto




Extra foto




Extra foto




Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.