

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	KIA ProCeed 1.6 T-GDI DCT GT Kombi5-türig 1591 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	K -FN 1003	Fahrgestell-Nummer:	U5YH6G17GRL079273
Vertrags-Nummer:	87630086	Erstzulassung:	29.04.2024
Internes KZ:	15136800	Kilometer-Stand:	59455
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

KIA ProCeed 1.6 T-GDI DCT GT Kombi 5-türig 1591 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: (hw2) deluxe white m (weiss) Polsterung: Teil-Leder Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 32.882,35

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Getriebe, Automatik, Umwelt, Abgasnorm Euro 8, Grüne Umweltplakette, Energieeffizienzklasse D	0,00
Sonstiges, Metallic, Pro Ceed 1.6T GT Navi Komf DCT	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 32.882,35

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.130,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.130,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA ProCeed 1.6 T-GDI DCT GT Kombi5-türig 1591 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1591
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	154
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,800	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,500
Leergewicht (kg):	1442	zul. Gewicht (kg):	1900

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 87630086
Amtliches Kennzeichen: K -FN 1003
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA ProCeed 1.6 T-GDI DCT GT Kombi5-türig 1591 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
26.11.2024	9059916548	Eigenverschulden	Stoßstange hinten mitte Delle > 3 cm (ohne Lackschaden)	Nein	Nein
30.10.2024	9059916545	Fremdverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 87630086
Amtliches Kennzeichen: K -FN 1003
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA ProCeed 1.6 T-GDI DCT GT Kombi5-türig 1591 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.09.2025	43563	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	25.06.2026
Referenznummern	0031209922 - 0087630086

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-FN 1003	Fzg.-Ident.-Nummer	U5YH6G17GRL079273
Fabrikat	Kia	1. Zulassung	29.04.2024
Typ	ProCeed 1.6 T-GDI GT	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Deluxe Weiß - Perleffekt
Laufleistung abgelesen	59.456 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.591 ccm / 150 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/40 ZR18 92Y	1 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/40 ZR18 92Y	1 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/40 ZR18 92Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/40 ZR18 92Y	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 04.09.2025 bei km 41.334.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ✓ | Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich | ✓ | Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten |
| ✓ | Getriebe, Automatik, Umwelt, Abgasnorm Euro 8, Grüne Umweltplakette, Energieeffizienzklasse D | ✓ | Sonstiges, Metallic, Pro Ceed 1.6T GT Navi Komf DCT |

Zustand / Beschädigungen		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	674,26 €	475,02 €
Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	92,83 €	92,83 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Dach Holm rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 42, Bild 43)	105,00 €	105,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schweller rechts Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	656,85 €	656,85 €
A- Säule rechts Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 44, Bild 45)	115,67 €	115,67 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	583,26 €	415,87 €
Heckscheibe getönt, verkratzt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	773,45 €	773,45 €
Heckwischer Blatt, fehlt, ersetzen (Bild 17)	35,15 €	35,15 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	162,00 €	162,00 €
Reifen vorn links und rechts, beschädigt und Untermaß, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	324,00 €	324,00 €
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 39, Bild 40, Bild 41)	723,45 €	723,45 €
LM-Rad vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 31, Bild 32)	723,45 €	723,45 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Laderaum Abdeckung, defekt, ersetzen (Bild 13)	456,76 €	456,76 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €
Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 49)	531,81 €	531,81 €
Fahrzeug außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten (Bild 46, Bild 47, Bild 48)	218,70 €	218,70 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	157,50 €	157,50 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)		
Reparaturkosten		6.464,14 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)		6.097,51 €
Händlereinkaufspreis		11.850,00 €
Händlerverkaufspreis		13.725,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 49 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 29.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service – Nachweis #1		Datum: 4.9.2025
km-Stand	41334	
Reparatur-Auftragsnummer		
Durchführende Werkstatt		
Durchgeführter Service	15000 km 12 Monate	
Leistungen durchgeführt:		ja nein
Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☒
Kühlflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Werkstattstempel		
Procar Automobile Movement GmbH Kia Händler- und Servicepartner Bayerische Allee 1, 50858 Köln Telefon: 02234/ 915-0 www.procar-automobile.de		
Ihr nächster Service-Termin		
Datum: 4.9.26	oder bei: 56334	km-Stand ¹

¹Je nachdem, was zuerst eintritt.

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☐ Ja ☒ Nein

Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Laderaum, Abdeckung, defekt, ersetzen



Bild 14. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 16. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17. Heckwischer, Blatt, fehlt, ersetzen



Bild 18. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen



Bild 20. Reifen, vorn links und rechts, beschädigt und Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Reifen, vorn links und rechts, beschädigt und Untermaß, ersetzen



Bild 22. Reifen, vorn links und rechts, beschädigt und Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 32. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Schweller rechts, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Schweller rechts, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Schweller rechts, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 40. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 42. Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 43. Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 44. A- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. A- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 46. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 47. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten




Bild 48. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten

Fotoanlage

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service – Nachweis #1	Datum: <u>4.9.2025</u>
km-Stand	<u>41334</u>
Reparatur-Auftragsnummer	
Durchführende Werkstatt	
Durchgeführter Service	<u>15000</u> km <u>12</u> Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☒ ☐
Bremsflüssigkeit	☐ ☒
Kühlflüssigkeit	☐ ☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ☒
Werkstattstempel	
Procar Automobile Movement GmbH Kia Händler- und Servicepartner Bayerische Allee 1, 50858 Köln Telefon: 02234/ 915-0 www.procar-automobile.de	
Ihr nächster Service-Termin	
Datum: <u>4.9.26</u>	oder bei: <u>56334</u> km-Stand ¹

¹Je nachdem, was zuerst eintritt.

14

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☐ Ja ☒ Nein



Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

GKK

Bild 49. Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen