

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

6325NKL / WBY51GM0405566766 / 5566766

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	7.184

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	2	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6325NKL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	24/04/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:			

Daños no valorables:

6325NKL COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

6325NKL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Cable de carga	-	REEMPLAZAR				0,00	307,04	10,00	276,33 €
2. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	0.75 h.	3,18	0,00		92,88 €
3. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.75 h.	3,18	0,00		70,55 €
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		89,37 €
5. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado	-			3.08 h.	13,04	0,00		131,62 €
7. Guarnecido faldón tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
8. Guarnecido iz maletero	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
9. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
10. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
11. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
12. Paragolpes tr (zona dr)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
13. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1133,6 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6325NKL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,38 h.	168,63 €
Total material pintura	-	24,70 €
Total Mano de Obra Pintura	5,83 h.	224,44 €
Total Recambios	-	276,34 €
Descuento recambios aplicado	-	30,70 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	439,50 €















Valores desde fábrica

0.5 kWh/h



Total 7184 km → 7184.8 km



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Tapa del maletero abierta.

6%

11:42



P

READY

28 km

CHECK-CONTROL

Sin señal 11:42

⚠ Capó abierto.

⚠ Estado de carga bajo. Cargar el vehículo.



MEDIA

TEL

NAV



OFF



OFF



MAX





Navigation screen displaying a map with a blue background and white lines. The screen shows a 'Bluetooth' menu at the top left, a 'MAX REAR VIEW' button at the bottom left, and 'OFF' indicators on either side of the map. The map shows a road network with a white line indicating the current route. The screen also displays 'Custom Settings' and 'Set Destination' options.

Center console controls including a gear shifter, a handbrake, and various buttons. The gear shifter is labeled 'D/S' and has a red 'P' indicator. The handbrake is labeled 'VOL/12'. The buttons include 'AUTO', 'AIR', 'MAX', and 'MIN'. There is also a red triangle warning button.





BMW 

BMW
1.8i 16V

BMW
1.8i 16V
BMW
1.8i 16V

©WBYS 16M0405566766©

0580 - P1 - 05000
7000 - P1 - 00000







Sin señal 11:43



Búsqueda

- OFFL +

- OFF +

+14.5 °C -4.20 km

((P))

10

km/h

0



Tapa del maletero
abierta.





Inch/mm
5.91
OFF ON ZERO



OFF ON ZERO

56.0

inch/mm

Continental



























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CENT AU TOUJOURS









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
CAR BUYERS



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

OUTSIDER

22

W



BMW

Manheim
CHEAT SHEET



Manheim
CON-AUTOMATIC





Manheim
CAR AUCTION





Manheim
CO. A. KONIGSBERG



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CAR AUCTION

