


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPYX S4106682	Erstzulassung	06.06.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-FZ3458	Laufleistung	28 629 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
-----------	---

Reifen





Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm














Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm


Außenschäden

1		Bauteil	Alufelge 16"	2		Bauteil	Alufelge 16"
		Position	Hinten rechts			Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Kratzer			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-


3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	-	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	-																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kühlergrill</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kühlergrill	Position	-	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Kühlergrill																				
Position	-																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

DEKRA Automotive Solutions

16		Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
		Position	Hinten links
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-

Sonstiges

17		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.676,20€
---------------------	------------------