

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -VC 1887	Fahrgestell-Nummer:	W1K2384141F181597
Vertrags-Nummer:	67330081	Erstzulassung:	08.06.2022
Internes KZ:	15050318	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet 2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	143 / 194	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	228	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1870	zul. Gewicht (kg):	2380

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67330081
Amtliches Kennzeichen: HD -VC 1887
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
04.06.2026	9060003556	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
19.09.2024	9059902820	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein
13.10.2022	9059828887	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67330081
Amtliches Kennzeichen: HD -VC 1887
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
05.08.2024	46341	Bremsflüssigkeitswechsel
05.08.2024	46341	Inspektion und Wartung
05.08.2024	46341	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2384141F181597

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/ dirt
License number		Mileage (Read)	92,153 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	33 Tag(e)
Type / Model	E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik	Main inspection	
Vehicle Identification number	W1K2384141F181597	Power / Engine displacement	/ 1,950 ccm
First registration	8 Jun 2022	Upholstery/Colour	Cloth / leather combination / Black
Last maintenance		Paintwork	White
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction
2	Door - front left side	Door edge - Scratch(es) - Cover / polish
3	Documents	Owner's manual (fehlt) - Replace
4	Instrument panel	Centre console - rear (Becherhalter) - Damaged - Loss in value
5	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
6	Seat - rear	Upholstery - Damaged - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratch(es) - Loss in value
8	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Loss in value
9	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
10	Sill - right side	Trim - Scratch(es) - Paint
11	Seat - front	Seat cover - left side - Broken / torn - Replace
12	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Paint
13	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim (VR im Fahrzeugliegend) - Damaged - No deduction



Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/35 R20 95Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	275/30 R20 97Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description

Air conditioning

Navigation unit with map view

Radio

Comments

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Basisdaten und oder der Ausstattungsliste.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik	Mileage (Read)	92,153 km
Vehicle Identification number	W1K2384141F181597	First registration	8 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior




Figure 15: Interior



Figure 16: Interior



Figure 17: VIN



Figure 18: Documents



Figure 19: Documents



Figure 20: Documents



Figure 21: Documents



Figure 22: Mounted tyres



Figure 23: Mounted tyres



Figure 24: Mounted tyres



Figure 25: Mounted tyres



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.




Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.



Figure 31: Misc.



Figure 32: Misc.



Figure 33: Misc.



Figure 34: Misc.



Figure 35: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Body: Body - Stone chips - No deduction



Damage #2: Door - front left side: Door edge - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - front left side: Door edge - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #3: Documents: Owner's manual (fehlt) - Replace



Damage #4: Instrument panel: Centre console - rear (Becherhalt...
- Damaged - Loss in value




Damage #4: Instrument panel: Centre console - rear
(Becherhalter) - Damaged - Loss in value



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Seat - rear: Upholstery - Damaged - Loss in value



Damage #6: Seat - rear: Upholstery - Damaged - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratch(es) - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratch(es) - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - Loss in value



Damage #9: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #10: Sill - right side: Trim - Scratch(es) - Paint



Damage #10: Sill - right side: Trim - Scratch(es) - Paint



Damage #10: Sill - right side: Trim - Scratch(es) - Paint



Damage #10: Sill - right side: Trim - Scratch(es) - Paint



Damage #11: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #11: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace




Damage #12: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Paint




Damage #12: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



W1K2384141F181597

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	92.153 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	33 Tag(e)
Typ/Modell	E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	W1K2384141F181597	Leistung / Hubraum	/ 1.950 ccm
Erstzulassung	08.06.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren
3	Unterlagen	Betriebsanleitung Fahrzeug (fehlt) - erneuern
4	Instrumententafel	Mittelkonsole hinten (Becherhalter) - beschädigt - Wertminderung
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Sitz hinten	Sitzbezug - beschädigt - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Schweller rechts	Verkleidung - Kratzer - lackieren
11	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - lackieren
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (VR im Fahrzeugliegend) - beschädigt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/35 R20 95Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	275/30 R20 97Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Basisdaten und oder der Ausstattungsliste.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	E-Klasse E 220 d Autom. Cabriolet2-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik	Laufleistung (abgelesen)	92.153 km
Fahrgestellnummer	W1K2384141F181597	Erstzulassung	08.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - Steinschlag - kein Abzug




Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Unterlagen: Betriebsanleitung Fahrzeug (fehlt) - erneuern



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten (Becherhalter) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten (Becherhalter) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #6: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt /



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Abrieb sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt /



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer -
lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer -
lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer -
lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer -
lackieren



Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott