


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDF6FX RG061141	Erstzulassung	12.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-LC1183	Laufleistung	27 402 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich






Lose Teile



Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Wagenheber	✔
Bedienungsanleitung Radio	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel





Reifen







Barum 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm   Barum 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 

Continental 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm  Continental 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 


Außenschäden

1		Bauteil	Reserverad	2		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Säule</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Säule	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Säule																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.329,22€
---------------------	------------------