

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 220 d 4MATIC T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -CM 0868	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132051B070194
Vertrags-Nummer:	51951081	Erstzulassung:	23.05.2022
Internes KZ:	15048546	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 220 d 4MATIC T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 220 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	229	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,100
Leergewicht (kg):	1910	zul. Gewicht (kg):	2590

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51951081
Amtliches Kennzeichen: HD -CM 0868
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
02.06.2026	9060003703	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
01.05.2026	9059995260	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51951081
Amtliches Kennzeichen: HD -CM 0868
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d 4MATIC T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.04.2023	25661	Wartungszusatzumfänge
27.04.2023	25661	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2132051B070194

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	130,059 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	272 Tag(e)
Type / Model	E 220 d 4MATIC	Main inspection	
Vehicle Identification number	W1K2132051B070194	Power	147 kW
Engine displacement	1,993 ccm	Cylinder	—
First registration	23 May 2022	Upholstery/Colour	Cloth / leather combination / Black
Last maintenance		Paintwork	Silver
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door - Scratched - Cover / polish
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
3	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101/101Y C	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.
2	225/55 R17 101/101Y C	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97/97H C	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.
2	225/55 R17 101/101V C	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	Not o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46761158



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	E 220 d 4MATIC	Mileage (Read)	130,059 km
Vehicle Identification number	W1K2132051B070194	First registration	23 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior




Figure 11: Interior



Figure 12: Interior




Figure 13: Interior




Figure 14: VIN




Figure 15: Documents



Figure 16: Mounted tyres



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46761158



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - front left side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #1: Door - front left side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #1: Door - front left side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #4: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #4: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



W1K2132051B070194

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	130.059 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	272 Tag(e)
Typ/Modell	E 220 d 4MATIC	HU	
Fahrgestellnummer	W1K2132051B070194	Leistung	147 kW
Hubraum	1.993 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	23.05.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101/101Y C	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 101/101Y C	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97/97H C	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	225/55 R17 101/101V C	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	E 220 d 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	130.059 km
Fahrgestellnummer	W1K2132051B070194	Erstzulassung	23.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: FIN




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott