

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	3213MGD / WBA21BY0907M18566 / 7M18566
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	218D ACTIVE TOURER	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D ACTIVE TOURER	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	115.917

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	1
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ CARPETA MANUALES
☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
☐ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3213MGD Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
DI	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
RP					-
TD	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
TI	HANKOOK	205/65/16	95	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

3213MGD COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

3213MGD COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
6. Guarnecido faldón tr	-	REEMPLAZAR
7. Llave-telemando	-	REEMPLAZAR
8. Embellecedor consola central	-	REEMPLAZAR
11. Antirrobo ruedas	-	REEMPLAZAR
19. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
30. Volante dirección	-	SIN ESPECIFICAR
40. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
9. Neumático dl iz - GOODYEAR UG 8 - Nueva	-	REEMPLAZAR
10. Neumático dl dr - GOODYEAR UG 8 - Nueva	-	REEMPLAZAR
12. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
15. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
16. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
18. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
20. Embellecedor manilla ext dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Embellecedor manilla ext tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
25. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
26. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-
27. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
28. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	PINTAR

3213MGD COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
29. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
31. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
32. Puerta dl iz	-	SR Pintura
33. Puerta tr iz	-	PULIR
34. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR
35. Piloto tr iz	-	PULIDO POLICARBONATO
36. Portón tr	-	SR Pintura
37. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
38. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
39. Llanta rueda tr iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
41. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
42. Techo	-	PULIR