

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002376820  
**Besichtigt am:** 23.03.2026 12:03  
**Berichts-Nr:** 10276110  
**FIN:** TMBJG8NX4RY111136



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi              |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda              |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia            |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AWK         |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 19.02.2024         |
| <b>Laufleistung:</b>                | 58.415 km          |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen          |
| <b>Farbe:</b>                       | Candy-Weiss        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Candy-Weiss        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb       |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel             |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm          |
| <b>Leistung:</b>                    | 85 kW (116 PS)     |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                    |
| <b>Radstand:</b>                    |                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6             |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang   |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff              |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz            |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 3                  |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 200 KM        |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung                                                                                    | Bordwerkzeug                                                        |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer                                          | BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)                     |
| "REAR VIEW"                                                                                                             | Chrompaket                                                          |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)                                                                               | Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten                  |
| "SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben                                                                            | Columbus PLUS Business                                              |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum                                                                                         | DAB - Digitaler Radioempfang                                        |
| 2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel                                                    | Dachreling                                                          |
| 4 Türen                                                                                                                 | Dämpfung hinten,Basis 1                                             |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C                                                                                      | Dämpfung vorn                                                       |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail                                                                  | Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"                              |
| Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y                                                                                     | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe               |
| 7-Gang-Automatikgetriebe                                                                                                | Doppelton-Signalhorn                                                |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                                                               | Drehstromgenerator 180 A                                            |
| A8                                                                                                                      | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                     |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                       | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung         |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                          | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                      |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                    | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile        |
| Ablagekästen im Kofferraum                                                                                              | --                                                                  |
| Ambiente und Umfeldbeleuchtung                                                                                          | Einparkhilfe vorn und hinten                                        |
| Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter                                                              | Elektrische Luftzusatzheizung                                       |
| Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar                                                       | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                  |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                                   | Fahrerkniefairbag                                                   |
| Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht                                                        | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                 |
| Außen-Sound Standard                                                                                                    | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                               |
| Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel. | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                                                  | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                                                                | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Ausströmer                                                                                                              | Feststellbremse                                                     |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter                                                     | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                                    | FPK-Medium                                                          |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                   | Frontantrieb                                                        |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                       | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn                                                                                      | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                      |
| Beheizbare Windschutzscheibe                                                                                            | Gepäckraumbeleuchtung                                               |
| Berganfahrassistent                                                                                                     | Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)                     |
| Besondere Innengeräuschkämpfung                                                                                         | Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose        |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                              | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                                   | Head-Up Display                                                     |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                                | Heckscheibenwischer "AERO"                                          |
|                                                                                                                         | Heckspoiler                                                         |
|                                                                                                                         | Hinterachse "Standard"                                              |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

|                                                                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hinterachsgewicht Ausführung 1                                                                            | Notrufsystem eCall+                                 |
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                                                                   | Ohne 2. Batterie                                    |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                      | Ohne Ablagenpaket/box                               |
| Kältemittel R1234yf                                                                                       | Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                     |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                  | Ohne alternativ-Antriebssystem                      |
| Keine Aktionsausführung                                                                                   | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                  |
| Kindersicherung, manuell                                                                                  | Ohne Car2X                                          |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne Dacheinsatz (Volldach)                         |
| Komfort BASIS                                                                                             | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                        |
| Komfort Paket 3                                                                                           | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                  |
| Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)                                                                     | Ohne Fußmatten                                      |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging                                                            | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage              |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                                              | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne                  |
| Kopfstützen vorn                                                                                          | Ohne Ladekabel                                      |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                                   | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze             |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                        | Ohne Mode3 Ladekabel                                |
| Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist                                                  | Ohne Schalthebelknopf/-Griff                        |
| LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung                                                      | Ohne Schmutzfänger                                  |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic                                                       | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                     |
| LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling                                            | Ohne Skisack                                        |
| Leergewichtsbereich 1                                                                                     | Ohne Speedlimiter (LIM)                             |
| Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.                                                         | Ohne Stabilisator hinten                            |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen                                               | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung            |
| Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)                                      | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                 |
| Linkslenker                                                                                               | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg               |
| Luxusausstattung                                                                                          | Ohne Überführungsausrüstung                         |
| Mit Adapter                                                                                               | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                    |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent                                                           | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                    |
| Mit Multifunktionskamera                                                                                  | Ohne Zusatz-/Standheizung                           |
| Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige                                            | Ohne zusätzliche Bereifung                          |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                                                              | Optionsinfotainment (MIB3)                          |
| Mittelarmlehne vorn                                                                                       | Pannen-Set                                          |
| Mittelkonsole                                                                                             | Parken & Sicht                                      |
| Modul Boden hinten Ausführung 4                                                                           | Radschrauben Standard                               |
| Multipler Matrix-Beam                                                                                     | Radstand                                            |
| Navi Columbus + Web radio                                                                                 | Rechtsverkehr                                       |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte                                                                      | Regionscode " ECE " für Radio                       |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                     | Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert      |
| Netzprogramm + Cargoelemente                                                                              | Reifendruckkontrolle                                |
| Netztrennwand                                                                                             | Reifenlieferanten für EU Länder                     |
| Nicht Heissland                                                                                           | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment |
| Normal-Lackierung                                                                                         | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre         |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne  
Scheibenbremsen hinten  
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)  
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung  
Schriftzugsatz in Grundauführung  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn  
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Side Assist  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory  
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Tablethalter, 3.Schlüssel, Abfalleimer in Tür  
Tagesfahrlichtschaltung  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Transport  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
Typprüfand Deutschland  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variables Ladebodenkonzept  
Variant/Avant  
Variante Grundausrüstung  
Virtuelles Pedal  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperr elektronisch  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Semperit   | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 7,0 mm      |
| Semperit   | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 7,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 7,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Michelin   |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm      |
| Michelin   |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm      |
| Michelin   |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm      |
| Michelin   |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,5 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                                           |
|----|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Motor                  | Abnormale Geräusche  | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 2  | Kotflügel vorne rechts | Delle(n)             | Kaltdrücken                                                   |
| 3  | Kühlerflüssigkeit      | Füllstand niedrig    | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Motorhaube                      | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Stoßfänger vorne                | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Windschutzscheibe               | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Kofferraumtürverkleidung rechts | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Stoßfänger hinten               | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJG8NX4RY111136

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10276110  
vom: 23.03.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich  
 Schadensenerweiterung möglich



2 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich  
 Schadensenerweiterung möglich

Kommentar




Kühlmittelstand unter minimum, prüfen Reparaturkostenausweitung möglich






**GEBRAUCHSSPUREN**




1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

