

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002448006  
**Besichtigt am:** 30.04.2026 09:05  
**Berichts-Nr:** 10568691  
**FIN:** WVVZZZCD0RW042419



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Golf
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNV
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	22.03.2024
<b>Laufleistung:</b>	13.499 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Mondsteingrau
<b>Farbe Dach:</b>	Mondsteingrau
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.500 ccm
<b>Leistung:</b>	96 kW (131 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"	Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolenhinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Bergamo" 7,5 J x 18in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI MV, 96 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientebeleuchtung 30-farbig	ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bergamo 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 225/40 R 18	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dachhimmel	
Dämpfung hinten,Basis 1	
Dämpfung vorn	

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Kurzheck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Speedlimiter (LIM)
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Spurwechselassistent
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Stabilisator hinten
LED-Rückleuchten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne UNECE CS&SU
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zusätzliche Bereifung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/40 R 18
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Rückfahrkamera "Rear View"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Schaltgetriebe MQ200_GA
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Alcohol Interlock	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dachreling	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dynamic Drive Control	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sport-Ausstattung
Ohne Lichtassistent	Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Volldach  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung

**» Gebrauchsspuren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Merkantile Wertminderung

<b>Unfallfahrzeug:</b>	Ja
<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.500,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.500,00
			<b>Summe (ohne MwSt.):</b>	<b>€ 7.000,00</b>

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD0RW042419

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### **Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(30.04.2026 09:04) Fzg. konnte nicht Digital abgemeldet werden! QR Codes/ Nummer defekt/ nicht lesbar!!

## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


#### 1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen





#### 2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



#### 3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



#### 4 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



## GEBRAUCHSPUREN

1 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

