

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

FIN VVKUHZKXZP4269666

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 68 µm bis 104 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Weiterhin weist das Fahrzeug Spuren des üblichen Gebrauches auf, die den optischen Gesamteindruck des Fahrzeuges nicht negativ beeinflussen und die auf Grund der Laufleistung und des Alters des Fahrzeuges als Gebrauchsspuren bezeichnet werden können.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen keine näheren Informationen des Herstellers zur Ausstattung vor. Es wurden die Informationen der FIN-Abfrage übernommen. Daher kann die tatsächliche Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.11.2023	Letzte Zulassung	11.04.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa-e GS
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4269666
HSN / TSN	1889 / ABX	Schlüssel-Nr.	10016920
Km-Stand abgelesen	14557	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Frontantrieb
	ElektroFz		
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Perlmutteffekt / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.06.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem: Regenerativ, Dachhimmel, Schwarz, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz, Schlüssellooses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Karbon Schwarz Metallic
i301	Lenkrad: Lederlenkrad beheizt
JB04	Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn
X-	Onboard-Charger
WY24	Park & Go Plus
QF01	Räder: Diebstahlschutz für Leichtmetallräder
NA01	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 16.10.2025 bei Kilometerstand 10.806
bis Wartung verbleiben:	21.200 km oder 540 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Befestigungsclip Gepäckraumabdeckung fehlt, erneuern (Bild 7)	4,20	5	voll	-4,20	-5
2. Seitenwand hinten rechts verkratzt, polieren (Bild 8, 10)	42,02	50	voll	-42,02	-50
3. Leichtmetallfelge hinten rechts großflächig verschrammt, erneuern (Bild 9)	268,07	319	voll	-268,07	-319
4. Tür hinten rechts verkratzt, polieren					

(Bild 11)	21,01	25	voll	-21,01	-25
Gesamt	335,30	399		-335,30	-399



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)



Bild 7 : Befestigungsclip Gepäckraumabdeckung fehlt



Bild 8 : Seitenwand hinten rechts verkratzt



Bild 9 : Leichtmetallfelge hinten rechts großflächig verschrammt



Bild 10 : Seitenwand hinten rechts verkratzt



Bild 11 : Tür hinten rechts verkratzt

