

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung**Fahrzeug:** SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	D -K 1100	Fahrgestell-Nummer:	TMBJH7NP6N7049844
Vertrags-Nummer:	94594080	Erstzulassung:	23.06.2022
Internes KZ:	15059821	Kilometer-Stand:	152285
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Black Magic Perleffekt

Polsterung: Stoff Ambition-Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 35.134,45

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

17" Leichtmetallfelgen Drakon, Anthrazit glanzgedreht, Bereifung 215/55 R17	504,20
Ausstattungspaket Business Amundsen	1.798,32
Beheizbare Vordersitze	260,50
Beheizbares Lenkrad (2 Speichen) inkl. Schaltwippen	117,65
Black Magic Perleffekt	0,00
Gepäcknetztrennwand	151,26
Parksensoren vorn & hinten	285,71
Perleffektlackierung	596,64
Standheizung mit Funkfernbedienung	1.084,03
Stoff Ambition-Schwarz	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 39.932,76**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 47.519,98**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 47.519,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	131
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	212	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1607	zul. Gewicht (kg):	2196

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 94594080
Amtliches Kennzeichen: D -K 1100
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.06.2026	9059999046	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
28.05.2026	9059997955	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
05.11.2024	9059920049	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 94594080
Amtliches Kennzeichen: D -K 1100
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.12.2024	63387	Wartungszusatzumfänge
20.12.2024	63387	Bremsflüssigkeitswechsel
20.12.2024	63387	Inspektion und Wartung
27.02.2025	80019	Inspektion und Wartung
27.02.2025	80019	Wartungszusatzumfänge
11.06.2025	94015	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
11.06.2025	94015	Inspektion und Wartung
11.06.2025	94015	Wartungszusatzumfänge
11.06.2025	94015	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.09.2025	106545	Inspektion und Wartung
12.09.2025	106545	Wartungszusatzumfänge
16.01.2026	124482	Getriebeölwechsel
16.01.2026	124482	Wartungszusatzumfänge
16.01.2026	124482	Bremsflüssigkeitswechsel
16.01.2026	124482	Getriebeöl
16.01.2026	124482	Inspektion und Wartung
06.03.2026	136975	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	D-K 1100
Berichtsnummer :	0000000927563-DE968		
Referenznummer:	31206321		

Fahrzeugdaten

Skoda Superb Combi (3V5)(06.2015->) Ambition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJH7NP6N7049844	Laufleistung abgelesen:	152285 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	25.06.2026 40668 Meerbusch
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	124482 / 16.01.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-- 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	-
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Heckscheibe	Kratzer	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Heckscheibe
Kratzer - Erneuern



2. Heckscheibe
Kratzer - Erneuern