

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002429837
Besichtigt am:	18.05.2026 10:00
Berichts-Nr:	10619234
FIN:	TMBGR7NW7N3091624

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	11.05.2022
Laufleistung:	36.330 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Monte Carlo, Dachhimmel Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

"Virtual Cockpit"

2 USB Typ-C vorne und 2 USB Typ-C hinten

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Speichen Sport-multifunktionslederlenkrad mit Heizung mit Schaltwippen DSG, rote Umhüllung

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktionsausführung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Alupedalset

Ambientebeleuchtung Wei~

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmeverrichtung im Kofferraum

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel schwarzlackiert

Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar

Ausstattung 2

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Business

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniesairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Halbleiter

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kühlerschutzgitter - schwarz	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic, beheizbar	Ohne Müdigkeitserkennung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetall{der "VEGA" 7J x 18" - 4 St}ck (MC design)	Ohne Seitenschutzleiste
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Überführungs-ausrüstung
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Licht & Sicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Blende	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Pannens-Set
Mit Rückfahrkamera-system	Panorama Glass Dach
Mit Regenschirm	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Radstand
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box" + 2 USB hinten (nur laden)	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifen 215/45 R18 89V
Navi Amundsen 9,2"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelscheinwerfer (integriert)	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Nicht Heissland	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Notrufsystem eCall+	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne "drive select"	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne 2. Batterie	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Abfalleimer	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Schriftzugsatz
Ohne Adapter	Schwarzes Dachhimmel
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Anhängavorrichtung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Servolenkung
Ohne ECO-Funktion	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne elektrische Bet{tigung der Heckklappe	SIDE ASSIST
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Sitzbezüge in Stoff
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportsitze

Sprachsteuerung

Spurhalte assist

Spurwechselassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Sunset

Türverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Voll LED Hauptscheinwerfer mit AFS, Nebelfunktion und
Kurvenfahrlicht

Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Web Radio

Wegfahrsperr elektronisch

Wired & Wireless Smart Link+

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckungen am Schweller ohne Radlauf

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Stoßfängerzierblende hinten	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Regenschirm	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.255,38
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.255,38

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	225,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	148,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	187,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	204,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGR7NW7N3091624

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Stoßfängerzierblende hinten - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair



4 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10619234
vom: 18.05.2026

FEHLTEILE

1 - Regenschirm - Fehlt - Ersetzen

