

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SB1ZB3AE6 0E049191	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
		Model	Corolla Touring Spor 1.8 Hybrid Active 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-09-2023	Bouwjaar	2023	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	38 282 km	Cylinderinhoud	1798	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 29-07-2026



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Bridgestone 205/55/16 Zomer 6.5 mm



Bridgestone 205/55/16 Zomer 6.5 mm




Bridgestone 205/55/16 Zomer 6.5 mm



Bridgestone 205/55/16 Zomer 6.5 mm



Exterieur schade

1		Onderdeel Alu velg 16' Positie Linksvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling	2		Onderdeel Portier Positie Linksachter Type Deuk met lakschade Omvang - Bewerking Herstellen
3		Onderdeel Portier Positie Linksvoor Type Kras Omvang - Bewerking Herstellen	4		Onderdeel Scherm Positie Linksachter Type Deuk met lakschade Omvang - Bewerking Herstellen
6		Onderdeel Instaplaat Positie Linksvoor Type Deuk Omvang - Bewerking Ter info	7		Onderdeel Instaplaat Positie Linksachter Type Kras Omvang - Bewerking Ter info
9		Onderdeel Bumper Positie Achter Type Kras Omvang - Bewerking Herstellen	10		Onderdeel Scherm Positie Rechtsachter Type Deuk met lakschade Omvang - Bewerking Herstellen
11		Onderdeel Portier Positie Rechtsachter Type Deuk Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Smart Repair	12		Onderdeel Alu velg 16' Positie Rechtsvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling
13		Onderdeel Instaplaat Positie Rechtsachter Type Kras Omvang - Bewerking Ter info	14		Onderdeel Instaplaat Positie Rechtsvoor Type Kras Omvang - Bewerking Ter info
15		Onderdeel Motorkap Positie - Type Deuk met lakschade Omvang - Bewerking Herstellen	16		Onderdeel Bumper Positie Voor Type Kras Omvang - Bewerking Herstellen

17



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Interieur schade

5



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

8



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen