

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002358316
Besichtigt am: 30.03.2026 12:56
Berichts-Nr: 10329561
FIN: VSSZZZKL6PR022548



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ARQ
Erstzulassungsdatum:	27.03.2024
Laufleistung:	11.111 km
Nachweis Kilometerstand:	Geschätzt
Farbe:	"Urban" Silber
Farbe Dach:	"Urban" Silber
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent
(inkl. Sensoren vorn und hinten)

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung
150 kW Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid

6-Gang-Automatikgetriebe A6

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Alarm

Ambientelicht Ausführung 2

Angehobener Ladeboden hinten

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)

Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar,
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-
Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Dämpfung hinten, Sportausführung

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen für Konsole

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-
Horn und Abschleppschutz

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
-

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 41 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

FULL LINK für Radio-Navigationssystem "Media System +",
10"

Fußhebelwerk

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Klimakomfortscheibe	Ohne Feuerlöscher
Komfort-Sportausstattung CUPRA Mid	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kompensor Ausf. 1	Ohne Individualeinbau
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Sonderspezifikationen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Steckdose
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Trennwand
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannens-Set
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent
Modul Boden hinten Ausführung 1	Privater Notruf
Müdigkeitserkennung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Navigationsgerät-High	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten
Ohne connect Paket 1	Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 mit Safesicherung
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem Keyless Access mit
 SAFELOCK
 Schublade unter dem linken Vordersitz
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit
 Lenkhubeinschränkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder
 Typprüfamt Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: beheizbare Vordersitze
 Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Batterie vorne	Leer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL6PR022548

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10329561
vom: 30.03.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar


Fahrzeug tiefentladen. Start nicht möglich.



2 - Batterie vorne - Leer - Ersetzen

Kommentar

380A (59Ah)



FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen

