

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002470889
Besichtigt am: 29.05.2026 13:26
Berichts-Nr: 10697163
FIN: VSSZZZ5FZN6506695



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	23.05.2022
Laufleistung:	76.995 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Farbe Dach:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.900 KM

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dämpfung vorn
4 Türen	Datenträger für EU, integriert
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Digitaler Radioempfang
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drei.-Automatikgurte vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abwicklung Serie	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Dynamiklenkung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Ambientelicht Ausführung 2	ECO-Funktion
Angebotskorrektur-Paket (doppelter Preis)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Anhängevorrichtung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	FULL LINK für Navigationssystem
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stau luftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dachreling, blank	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"	Nebelscheinwerfer
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Nebelschlussleuchte
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Netztrennwand
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Netztrennwand
Kältemittel R1234yf	Nicht Heissland
Kategorie 0	Nichtraucherausführung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Offroad XPERICENCE
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klimakomfortscheibe	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Dekorfolien/Embleme
Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Handbremshebelgriff
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Ladeboden
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Ladekabel
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Sonderspezifikationen
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Stabilisator hinten
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Steckdose
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus.Warnleuchten
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationsgerät-High	Optionsinfotainment (MIB3)
Navigationssystem "+"	Parklenkassistent

Parklenkassistent (Servolenkung)	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Preisnachlass-Paket	Typprüfland Deutschland
Privater Notruf	Typzeichen und Firmenemblem
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Umgebungskamera (inkl. Rückfahrkamera)
Radstand	Variante Grundausstattung
Rechtsverkehr	Wartungsintervallverlängerung
Regionscode " ECE " für Radio	Wegfahrsperre elektronisch
Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Reifendruckkontrolle	Zierleisten blank
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzbezüge in Stoff "Dinámica" (Schwarz)	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent	
Spurwechselassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kofferraumboden	Wassereintritt	Reinigen
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Ersetzen
8	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Zusätzliche(r) Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6506695

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung









 Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



 Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren****2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren****3 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen**

5 - Kofferraumboden - Wassereintritt - Reinigen

Kommentar



Wassereintritt Kofferraum. Prüfen ggf. Mehrkosten möglich!




6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair




7 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Ersetzen




8 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Zusätzliche(r) Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Sommerreifen auf Montierte Felgen aufziehen!

