



Zustandsbericht

Protokollnummer: 43922676
Auftrags-Nr / Referenz: 19745657
Besichtigungsdatum: 10.02.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-5 SKYACTIV-D 184 SCR AWD Aut. Sports-Line		
Kennzeichen	M-MH 1200	Fahrgestellnummer	JMZKFGW2A90291891
Erstzulassung	17.01.2023	Laufleistung (abgelesen)	79.785 km
HSN/TSN	7118 / AHR 00057	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Snowflake White Pearl	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	135 kW / 2.191 ccm	Nächste HU	02/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstän...	Restlauf bis Service	71 km
Letzte Wartung	05/2025 bei 59.856 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.235 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18415206	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	6mm / 6mm	i.O.
2	225/55 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
360 Grad Monitor
Airbag (Seitenairbags) vorn schützt Körper und Kopf
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten außer hinten mitte
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
Allradantrieb (AWD)
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA) - Warnung bei drohender Kollision mit Querverkehr bei rückwärtigem Ausparken,Radarsensoren im hinteren Stoßfänger.
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - elektrisch anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten LED-Seitenblinkern
Berganfahrassistent (HLA)
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
City-Notbremsassistent Plus SCBS R
City-Notbremsassistent vorwärts SCBS (Smart City Brake Support) - mit Fußgängererkennung
Colorverglasung wärmedämmend
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachantenne in Wagenfarbe lackiert
Dachheckspoiler in Wagenfarbe lackiert
Diesel-Partikelfilter PMS
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
Einparkhilfe vorne und hinten
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Farbdisplay mit Multi Commander - 26,04 cm (10.25 Zoll) Farbdisplay, hochauflösend, mit Mazda Connect der neuen Generation - Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion
Freisprecheinrichtung - mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - erweiterte Sprachsteuerung für z.B. Suche nach Musiktiteln
Frontgrill in Hochglanzfinish
G-Vectoring Control Plus (GVC), Fahrdynamikregelung
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage: adaptiv mit Distanzregelung (MRCC) und Pre Crash Safety -System aktiv - mit radargestützter Distanzregelung (MRCC) : Distanzregelung zum vorausfahrenden Fahrzeug bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage Abstand und Geschwindigkeit werden durch selbsttätiges Bremsen und Beschleunigen variabel dem fließenden Verkehr angepasst - mit Pre Crash Safety-System mit aktivem Bremsengriff (SBS) : Warnung bei zu geringem Abstand und drohenden Auffahrkollisionen; falls erforderlich autonome Bremsung selbst bei höheren Geschwindigkeiten.
Getriebe: 6-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display im zentralen Rundinstrument für Geschwindigkeitsanzeigen und Bordcomputer
i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System
Induktives Laden
Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Karakuri-Gepäckraumabdeckung
Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer - getrennt regelbar - Lüftungsdüsen hinten, einstellbar
Kofferraumboden höhenverstellbar
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
LED-Kennzeichenbeleuchtung
LED-Rückleuchten
Leichtmetallfelgen 19", Silber - Bereifung 225/55 R19
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad mit Leder-Schaltknauf



Bezeichnung
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Lautstärke, Audioquelle und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Leselampen, vorne
Licht: Matrix LED Lichtsystem inkl. Fernlichtautomatik und variabler Lichtmodi (ALH) - Optimales Ausleuchten der Fahrbahn durch Anpassung von Lichtkegel, Lichtstärke und Lichtverteilung an Streckenverlauf und Verkehrssituation. Nutzung hocheffizienter Voll-LED Scheinwerfer mit einzeln steuerbaren Leuchteinheiten. - Die Fernlichtautomatik ermöglicht zudem ein permanent blendfreies Fernlicht mittels automatisch gesteuerten an- und ausschaltbaren Sektionen im Voll Scheinwerfer, die entgegenkommende oder auch vorausfahrende Fahrzeuge aussparen und nur den Bereich ausleuchten in dem
Lichtsensoren und Regensensor
Login: Schlüsselloses Zugangssystem
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mittellarmlehne hinten inklusive 2 Getränkehaltern
Motor Start/Stopp Knopf
Multi-Info-Display mit Außentemperaturanzeige und Touring-Computer
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Erweiterbar mit Online-Diensten (kostenpflichtig) - Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion - sowie Berganfahrassistent (HLA)
Polster: Stoff
Radio: Mazda Audio-System - Radio und USB-/AUX-Anschluss
Radiozubehör: BOSE-Centerpoint-Sound-System - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+)
Radiozubehör: Internetradio-Anwendung - Mittels der aha App und der Stitcher App
Radiozubehör: USB-Anschluss, zweiter zwei USB-Ladeanschlüsse, hinten
Reichweitenanzeige für Ad-Blue in der Instrumenteneinheit
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Reserverad: Mobilitäts Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40)
Schaltwippen am Lenkrad
Seitlicher Fensterrahmen-Dekor in schwarzem Hochglanz-Finish
Servolenkung
Sicherheitsgurte - 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorne mit Höheneinstellung - Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten (außen) - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Lendenwirbelstütze für den Fahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Social Media Integration - mittels der aha App Zugang zu Facebook und Twitter - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander - Vorlesefunktion erfolgt über Text-to-Speech Sprachausgabe
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM) - Warnung bei Fahrzeugen im toten Winkel oder Kollisionsgefahr beim Spurwechsel
Stauassistentfunktion

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Tagfahrlicht: LED
Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Türverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair
4	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
5	Interieur	Innenraum - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Karosserie	B-Säule rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Motorhaube	Motorhaube - Lackmangel - Smart Repair
8	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
9	Karosserie	B-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
11	Unterlagen	Serviceheft (Intervall überzogen, fällig nach 12 Monaten/ 20.000 km) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung
12	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Verkleidungen/Abdeckungen - Fußmatten
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug außen regennass und verschmutzt, Innenraum extrem verschmutzt. Folgekosten möglich.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen





Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair




Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: B-Säule rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Karosserie: B-Säule rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - Smart Repair




Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #9: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschad...
- Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Nächste fällige Wartung			
Erwartet am 70374 km oder 24/10/2025			
Spätestens bei 79856 km oder 09/05/2026 (je nachdem, was zuerst eintrifft)			
Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Auto - Saurer GmbH	09/05/2025	59856 km	60.000 km / 37.500 Meilen / 3. Jahr Karosserie-Inspektion Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuern
MMD, Auto - Saurer GmbH	18/11/2024	49338 km	40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr Karosserie-Inspektion Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuern

Generiert am 17/02/2026 12:17 von MMD-Geschäftsführung ALB402202020

1 / 2

Mazda Digitaler Service Nachweis



Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Soucek, Inh.	11/09/2023	21496 km	20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr Karosserie-Inspektion Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuern
MMD, Autohaus Soucek, Inh.	17/01/2023	5 km	Übergabe-Inspektion

Beschädigung #11: Unterlagen: Serviceheft (Intervall überzogen, fällig nach 12 Monaten/ 20.000 km) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos




Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts