

Zustandsbericht

Besichtigungsdatum: 12.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y RWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRWYGCF51PC885470
Erstzulassung	08.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	10.812 km
HSN/TSN	1480 / ABB 00011	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Silber Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	88 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Unbekannt
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.448 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52094220_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang

Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic, Midnight Silver

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende hinten links - beschädigt - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Links) - Kratzer - Wertminderung
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - beschädigt - erneuern




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Links) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Links) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - Wertminderung



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne