

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 17/05/2023	Color	AZUL ECLIPSE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	52 342 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1		Elemento Alojamiento de puerta Posición Trasero Derecho Daños Rayadura Comentarios -	2		Elemento Zona inferior de puerta Posición Trasero Derecho Daños Abollado Comentarios -
3		Elemento Parabrisas Posición Delantero Daños Impacto Comentarios -	4		Elemento Paragolpes Posición Delantero Daños Abollado Comentarios -
5		Elemento Neumático Posición Delantero Derecho Daños Desgastado Comentarios -	6		Elemento Neumático Posición Delantero Izquierdo Daños Desgastado Comentarios -

7		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Trasero Derecho Desgastado -
8		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Trasero Izquierdo Desgastado -
9		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 18' Delantero Izquierdo Rayadura -
10		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Delantero Izquierdo Rayadura -
11		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Izquierdo Abollado -
12		Elemento Posición Daños Comentarios	Carcasa de retrovisor Delantero Izquierdo Rayadura -
13		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Rayadura -
14		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de paragolpes Trasero Rayadura -
15		Elemento Posición Daños Comentarios	Portón trasero o maletero Trasero Rayadura -
16		Elemento Posición Daños Comentarios	Logo de portón Trasero Roto -
17		Elemento Posición Daños Comentarios	Anagrama de portón Trasero Derecho Roto -
18		Elemento Posición Daños Comentarios	Anagrama de portón Trasero Roto -
19		Elemento Posición Daños Comentarios	Anagrama de portón Trasero Izquierdo Roto -
20		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Derecho Rayadura -
21		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 18' Delantero Derecho Rayadura -
22		Elemento Posición Daños Comentarios	Capó Delantero Rayadura -

DEKRA Automotive Solutions

23		Elemento	Descuento piezas adyacentes
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Otros Daños

24		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-