



Zustandsbericht

Protokollnummer: 44657044
Auftrags-Nr / Referenz: 52417466
Besichtigungsdatum: 25.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC40 B3 B DKG Core		
Kennzeichen	OD-M 1280	Fahrgestellnummer	YV1XZK7V5R2339978
Erstzulassung	05.03.2024	Laufleistung (abgelesen)	27.729 km
HSN/TSN	9101 / BUO 00008	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	120 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	340 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.220 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52417466	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R18 104H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	235/55 R18 104H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Abfalleimer in Mittelkonsole integriert, herausnehmbar
ABS - Anti-Blockier-System
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Ambientebeleuchtung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorn und hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe - Ausstiegsleuchten vorn und hinten - beleuchtete Türablagen und Türöffner vorn und hinten - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten
Android Infotainmentsystem
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+)
Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bremsleuchte, dritte
City Safety Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren, inkl. Kreuzungsbremsassistent
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp, wie Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, Anzeigen der Fahrzeugposition und digitales Handbuch) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wird danach kostenpflichtig. Weitere Info. zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händler
Digitale Instrumentierung der zweiten Generation
Digitale Instrumentierung der zweiten Generation 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm -Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations -Kartenansicht)
Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Einparkhilfe, hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt
Faltbarer Laderaumboden mit Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik
Festbremsautomatik Festbremsen nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern.
Frontgrill im Wasserfall-Design in Hochglanzschwarz mit Chromumrandung
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Getränkehalter (zwei) in der Mittelkonsole
Gurthöheneinstellung vorn
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum - zwei auf jeder Seite

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Heckklappenautomatik
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung
Innenraumbeleuchtung Begrüßungsleuchten, Dachhimmelbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Leseleuchten vorn
Intelligent Speed Assist
Intelligent Speed Assist - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent - Warnung beim überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Intelligentes Fahrerinformationssystem
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung inkl. getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Gebläseautomatik und Luftverteilung nkl. Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter
Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung
Kopfstützen hinten fixiert
Kopfstützen vorne
Lackierung: Uni - Cloud Blue
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach
Notfall-Bremsleuchten
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichter; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in Hochglanzsilber
Ottopartikelfilter
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Textil (Rivel Chine)
Polsterung: Textil (Rivel Chine) - inkl. Mittelarmlehne hinten - Aluminiumeinlage: Urban Grid - Dachhimmel: Anthrazit
Radio: Audiosystem High Performance Sound
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 250 Watt Leistung - 8 Lautsprecher - Air Woofer Technology
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Anschlüsse im Mittelkonsole vorn

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Radiozubehör: Zwei USB-C- Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlagen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Leichtmetallräder 18"-5-V-Speichen-Design
Räder: Leichtmetallräder 18"-5-V-Speichen-Design 7,5 Jx 18" mit Bereifung 235/55 R18 Reifenkategorie A
Räder: Reifendichtmittel
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
Safety Assistance
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremssassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanlage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Seitenfensterzierleiste in Schwarz (unten)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sitze: Beifahrersitz höhen- und längenverstellbar
Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS
Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Textilfußmatten vorn und hinten
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen (vier) im Gepäckraum
Volvo On Call
Volvo On Call Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo Cars App, wie Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs, Anzeige der Fahrzeugposition und digitales Handbuch.
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

Sonderausstattung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Lenkradheizung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Laderaum



Abbildung 5: Motorraum



Abbildung 6: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

(Nummer der Zulassungsbescheinigung) A15		(Fa)
D.1	Marke	Volvo
D.2	Typ	X
D.2	Varianten	XZK7
D.2	Variante	XZK7VF0
D.3	Handelsbezeichnung	XC40
(2)	Handelsbezeichnung	VOLVO (S)
(2.1)	Code zu (2)	9101
(2.2)	Code zu (2.1) mit Nachstrich	BU0000083
E	Fahrzeugkennzeichen	YV1XZK7V5R2339978
J	Fahrzeugklasse	M1
(4)	Art des Fahrzeuges	AC
(3)	Prüfung zur Fahrzeugzulassung	X
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug-Marke und des Aufbaus	Pz. z. Pers. bef. b. 8 Spl. Kombilimousine
R	Farbe des Fahrzeuges	Schwarz
(11)	Code zu R	9
P.1	Nachbau in %	1969
P.2	Bezeichnung in %	120/4750
P.3	Hybr. Benzin/E	Hybr. Benzin/E
(10)	Code zu P.3	0008
K	Nummer der TÜV-Prüfung oder der Zulassung	e9*2007/46*3146*19
(6)	Code zu K	05.12.2023
(17)	Zusätzliche Merkmale der Zulassungsbescheinigung	
(25)	Zusätzliche Merkmale der Zulassungsbescheinigung	

Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts