

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	BMW
0.2	Typ:	G3L
	Variante:	28FU
	Version:	IAA500M0
0.2.1	Handelsbezeichnung:	318d
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	IP-0000873-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie:	AT-0000073-WBA-1
0.2.3.3	PEMS-Familie:	24-WBA-DH29
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	RL-0100732-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-0000081-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4	Fahrzeugklasse:	M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München


0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenetet ww. geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
	im Motorraum rechts	

0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBA28FU0408D69301
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-07-05
	mit dem in der am	2022-09-13

erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1947*11**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München 03.10.2023
(Ort) (Datum)



(Unterschrift) Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale							
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):						
	1	Achse 2	-				
3.1	Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert					
Hauptabmessungen							
4.	Radstand:	2851 mm					
5.	Länge:	4713 mm					
6.	Breite:	1827 mm					
7.	Höhe:	1440 mm					
Massen							
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1660 kg					
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1692 kg					
16.	Technisch zulässige Höchstmassen						
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2155 kg					
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1: 1005 kg					
		Achse 2: 1220 kg					
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3755 kg					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:						
18.3	Zentralachsanhängers:	1600 kg					
18.4	Ungebremsen Anhänger:	750 kg					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg					
Antriebsmaschine							
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG					
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: B47D20B, 2: -					
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt					
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Nein					
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4;in Reihe					
25.	Hubraum:	1995 cm³					
26.	Kraftstoff: Hybr.Diesel/E	26.1 Mono fuel					
27.	Höchstleistung						
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	110.00 kW bei:4000 min ⁻¹					
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	2.20 kW					
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW					
28	Getriebe (Typ):	automatisch					
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	3.360	2.172	1.720	1.316	1.000	0.822	0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes				2.813			

28.1.2 Übersetzung des Achsgel				046CC0164301			
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4				
-	-	-	-	www.PS-Team.de			
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:				218 km/h			
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:		1. 1573 mm		2. 1588 mm			
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 225/45 R18 95 Y		7,5Jx18/ET25		A		C1	
2: 225/45 R18 95 Y		7,5Jx18/ET25		A		C1	
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:				-			
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:				AA			
40. Farbe des Fahrzeugs:				SCHWARZ			
41. Anzahl und Anordnung der Türen:				4;2 links, 2 rechts			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):				5			
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:				71.10 dB(A)			
bei Motordrehzahl:				3000 min ⁻¹			
Fahrgeräusch:				66.00 dB(A)			
47. Abgasnorm:				Euro 6 AP			
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:				1764 kg			
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f0				166.8 N			
47.1.3.1 f1				-0.205 N/(km/h)			
47.1.3.2 f2				0.0314 N/(km/h) ²			
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:				3b			
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:				0			
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:				nein			
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:				715/2007*2018/1832AP			
1.2 Prüfverfahren				Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)			
CO:				49.3 mg/km			
THC:				mg/km			
NMHC:				mg/km			

NOx:	16.6	mg/km
THC + NOx:	34.2	mg/km
Partikelmasse:	0.07	mg/km
Partikelzahl:	4.01	*10 ⁹ /km ³

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0.220 m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³

Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	161 g/km	6.1 l/100km	- Wh/km
Mittel	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Hoch	114 g/km	4.3 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	131 g/km	5.0 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	129 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 32 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.84 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET27 2: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET40* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* bei 20 Zoll Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja

Seite 5

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 002090	VVS 00209 0	TSN DDL
DE 00 004107 WBA28FU0408D69301 1762335			



WBA28FU0408D69301

Seite 6



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



17.11.2023	0005	DDL00209	2	1	110/4000	218
M1	AA		4713		1827	
WBA28FU0408D69301	7		1440		1660--	
BMW				75	-	
G3L			129	2155	2155	
28FU			1005	1220	-	
IAA500M0			1005	1220	-	
			71	3000	66	
318D			1600	750	5	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/45 R18 95Y			
Fz.z.Pers.bef.o. 8 Spl.			225/45 R18 95Y			
Limousine						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz	9		
EURO6;WLTP;AP;Pi;Ci: M. N1 I			e1*2007/46*1947*11			
Hybr.Diesel/E			13.09.2022	K	GV619838	
0010	36AP	1995				
7.2/8.2: +115 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt EGTG *Bei 20" Ber						
eifung kein Anhängerbetrieb möglich *Zu P2/P4: Nennleistung						
2.2 kW *Datum zur Emissionsklasse: 17.11.2023*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 21 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 25 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder vorne rechts, verschrammt, mit Materialabtragung




Bild 26 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder vorne rechts, verschrammt, mit Materialabtragung



Bild 27 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder vorne rechts, verschrammt, mit Materialabtragung



Bild 28 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder vorne rechts, verschrammt, mit Materialabtragung
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 29 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder hinten rechts, verschrammt mit Materialabtragung



Bild 30 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder hinten rechts, verschrammt mit Materialabtragung




Bild 31 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder hinten links, verschrammt, mit Materialabtragung



Bild 32 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder hinten links, verschrammt, mit Materialabtragung




Bild 33 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder hinten links, verschrammt, mit Materialabtragung




Bild 34 : Alufelge glanzgedreht, Sommerräder hinten links, verschrammt, mit Materialabtragung



Bild 35 : Frontscheibe, viele Steinschläge, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 129 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Alufelgen Sommerräder glanzgedreht. //

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.11.2023	Letzte Zulassung	17.11.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318d Aut.
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA28FU0408D69301	HSN / TSN	0005 / DDL
Schlüssel-Nr.	10137850	Km-Stand abgelesen	61225
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW iD, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, Kraftstofftank, größer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Rekuperationssystem, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
302	Alarmanlage
3BE	Außenspiegelkappen in schwarz
3MB	Exterieur Line Aluminium satiniert
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
4KA	Interieurleisten: Edelholzausführung Eiche Maser offenporig
322	Komfortzugang mit BMW Digital Key
	Lackierung: Metallic
320	Modellschriftzug-Entfall


7R7	Paket: Innovationspaket
	Polsterung: Alcantara-/Sensatec-Kombination
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1S5	Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 780 Bicolor
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
6NX	Telefon: Ablage für Wireless Charging
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 24.06.2026 bei Kilometerstand 61.111

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Alufelge glanzgedreht, Sommerräder vorne rechts, verschrammt, mit Materialabtragung, erneuern (Bild 25, 26, 27, 28)
2. Alufelge glanzgedreht, Sommerräder hinten rechts, verschrammt mit Materialabtragung, erneuern (Bild 29, 30)
3. Alufelge glanzgedreht, Sommerräder hinten links, verschrammt, mit Materialabtragung, erneuern (Bild 31, 32, 33, 34)
4. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22, 23, 24)
5. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,

- smart repair (Bild 18, 19, 20)
6. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
smart repair (Bild 16, 17, 28)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur (Bild 35)