

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

| | | | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| Halter | Marke /Modell | Fahrgestellnummer | Erstzulassung | KM-Stand |
| 3 | Opel Meriva | W0L0XCE7584123184 | 27.03.2008 | 168633 |

Serviceintervalle:

| | | | | |
|------------|-----------------|--------|------------------|--------|
| Nächste HU | Letzter Service | | Nächster Service | |
| 01.05.2027 | km | Fällig | km | Fällig |

Vorschäden:

| | |
|------------------------------------|---|
| Unfallfrei lt. Vorbesitzer | Umfang und Schadenshöhe: |
| nein | Heckschaden, Stoßfänger, Heckklappe unrepariert |
| Nachlackierung festgestellt | |
| nein | |

Lackdichtemessung:

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| Kotflügel VR | 115,00 µm | Tür VR | 111,00 µm | Tür HR | 120,00 µm | Seitenteil HR | 118,00 µm |
| Motorhaube | 110,00 µm | Dach | 96,00 µm | Heckklappe | 125,00 µm | | |
| Kotflügel VL | 118,00 µm | Tür VL | 125,00 µm | Tür HL | 107,00 µm | Seitenteil HL | 116,00 µm |

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--|
| Rad v.l. | 5,3 mm | Rad h.l. | 6,6 mm | Rad v.r. | 4,7 mm | Rad h.r. | 6,6 mm | |
| Reifengröße: | 185/60 R15 84T | | | | | | | |

Felgen:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Auffälligkeiten: | Radzierblenden verkratzt |
|------------------|--------------------------|

Bremsen:

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| vorn links: | eingelaufen / rostig | vorn rechts: | eingelaufen / rostig |
| hinten links: | | hinten rechts: | |
| Feststellbremse: | | | |

Stoßdämpfer:

| | | | |
|---------------|--|----------------|--|
| vorn links: | | vorn rechts: | |
| hinten links: | | hinten rechts: | |

Stoßdämpfer:

| Fahrzeug unten | | Innenraum | |
|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Lenkung | | Polster | Flecken |
| Vorderachse | | Seitenverkleidung | Kratzer |
| Hinterachse | | Fußraum | |
| Auspuffanlage | | Kofferraum | Gebrauchsspuren |
| Getriebe | | Dachhimmel | |
| Kupplung | | Geruch | |
| Kühler | | Klimaanlage | |
| Motor | Ölfeucht | Frontscheibe | |
| Elektrik/Elektronik/Display | | | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Schweller | | |
| Außenspiegel | G | Umwelteinflüsse, Lack matt |
| Kotflügel VL | G | Umwelteinflüsse, Lack matt |
| Stoßfänger vorne | G | Kratzer |
| Motorhaube | L | Umwelteinflüsse, Lack matt, Steinschläge, Dellen |
| Kotflügel VR | G | Umwelteinflüsse, Lack matt |
| Türe VR | D | Dellen |
| Türe HR | D | Dellen, Umwelteinflüsse Lack mat |
| Seitenwand HR | P | Umwelteinflüsse, Lack matt |
| Stoßfänger hinten | E | Unfallschaden unrepariert |
| Heckklappe | E | Unfallschaden unrepariert |
| Seitenwand HL | P | Umwelteinflüsse, Lack matt |
| Türe HL | G | Umwelteinflüsse, Lack matt |
| Türe VL | G | Dellen, Umwelteinflüsse Lack mat |
| Dach | L | Umwelteinflüsse, Lack matt |

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **AAB**

Bewertung durchgeführt von: **MBR**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____