

Mercedes

MERCEDES-BENZ CITAN MIXTO (BM 420)(10.2023->) 112 CDI LANG (A2)(420.635) MOTOR 1,5 LTR. - 85 KW CDI KAT KASTEN MIXTO

VIN: W1VTCBDZ4RU384176



Beschreibung

	Zulassungsdatum 03/07/2024	Laufleistung 55461 km
Farbe ARKTIKWEISS	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	CO2 153	Hubraum 1461
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 85 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen
003	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Gebrochen	Ersetzen



004 Stoßfänger unterhalb / Vorne ¹

Delle


Reparieren



005 Motorhaube / - ²

Delle

Smart Repair



006 Entklebung / - ³

Beklebt

Akzeptabel



007 Außenspiegelkappe / Links



Kratzer

Akzeptabel

008 Seitenwand / Unten Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren




009 Stoßfänger / Hinten Links
Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair




010	Stoßfänger /		
			
	Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
			
012	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Links	Beklebt	Ersetzen
			
013	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links	Beklebt	Ersetzen
			
014	Einstiegleiste / Hinten Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen
			
015	Innenverkleidung Laderaum / Uhten Hinten Links Bezugsmaterial : Kunststoff	Gebrochen	Ersetzen
			
016	Innenverkleidung Laderaum / Uhten Hinten Rechts Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen



017 Dach / - 4

Delle

Smart Repair



018 Stoßfänger / Hinten Rechts
Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair



019 Seitenwand / Unten Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren




020 Schweller / Rechts
Länge : Lang

Delle

Akzeptabel

021 Tür / Unten Rechts
Mit



Türeinstieg / Rechts

Delle

Akzeptabel

023 Türeinstieg / Rechts

Kratzer

Akzeptabel

024 Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren

  			
025	Türgriff Außen / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair
  			
026	Blinker / Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
027	Türeinstieg / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
   			
028	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
029	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
030	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
031	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

¹ + Kratzer
² 2x Delle
³ ,
⁴ 2x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	KUMHO	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Motor / Defekt



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Seitenwand / Unten Links / Delle




Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Gebrochen




Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Links / Delle



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Einstiegleiste / Hinten / Gebrochen



Einstiegleiste / Hinten / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen




Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Kratzer




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Kratzer




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Kratzer




Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Blinker / Rechts / Kratzer



Blinker / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle