

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -ZO 0707E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJC7NY3NF040709
Vertrags-Nummer:	19511084	Erstzulassung:	08.06.2022
Internes KZ:	15081576	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **37.605,04**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage	0,00
-----------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **37.605,04**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2612

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 19511084
Amtliches Kennzeichen: HD -ZO 0707E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
01.04.2026	9059990766	Eigenverschulden	Stoßsstange hinten Fahrerseite Reflektor hinten Fahrerseite	Nein	Nein
01.06.2025	9059949987	Eigenverschulden	Parksensor vorne Fahrerseite	Ja	Nein
18.08.2024	9059900184	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 19511084
Amtliches Kennzeichen: HD -ZO 0707E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJC7NY3NF040709

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	91.148 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	-44 Tag(e)
Typ/Modell	ENYAQ 80	HU (Bericht lag nicht vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	TMBJC7NY3NF040709	Leistung	70 kW
Erstzulassung	08.06.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Heckklappe/-tür	Reflektoren - beschädigt - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Tür vorn links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R21 101T	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/40 R21 102T	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46622593
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ENYAQ 80	Laufleistung (abgelesen)	91.148 km
Fahrgestellnummer	TMBJC7NY3NF040709	Erstzulassung	08.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Reflektoren - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Tür vorn links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBJC7NY3NF040709

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	91,148 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	-44 Tag(e)
Type / Model	ENYAQ 80	Main inspection (Report not on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	TMBJC7NY3NF040709	Power	70 kW
First registration	8 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Boot lid / rear door	Reflectors - Damaged - Replace
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
5	Door - front left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
8	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
9	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
11	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46622593
Delivery date: 21 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R21 101T	Bridgestone	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	255/40 R21 102T	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46622593
Delivery date: 21 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ENYAQ 80	Mileage (Read)	91,148 km
Vehicle Identification number	TMBJC7NY3NF040709	First registration	8 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46622593
Delivery date: 21 Jul 2026



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cove...
polish



Damage #3: Boot lid / rear door: Reflectors - Damaged - Replace




Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched
- Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched -
Loss in value



Damage #5: Door - front left side: Door handle - outside -
Scratched - Smart repair



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value




Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46622593
Delivery date: 21 Jul 2026



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair a... paint