



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FS-XR 3E
Berichtsnummer :	0000000925259-DE968		
Referenznummer:	31199590		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC381CPP5132006	Laufleistung abgelesen:	52608 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	15.06.2026 12:07 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Blau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	28393 / 03.12.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
3.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
4.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Handschuhfach	Beschädigt	Erneuern
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Sitz Innenraum links vorne	Beschädigt	Erneuern
7.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren




5. Handschuhfach
Beschädigt - Erneuern



5. Handschuhfach
Beschädigt - Erneuern



6. Sitz Innenraum links vorne
Beschädigt - Erneuern



6. Sitz Innenraum links vorne
Beschädigt - Erneuern



6. Sitz Innenraum links vorne
Beschädigt - Erneuern