


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002297285
Besichtigt am: 23.02.2026 15:25
Berichts-Nr: 10118957
FIN: WAUZZZGE7PB018946

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	15.12.2022
Laufleistung:	54.714 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	perlmutterbeige-perlmutterbeige/ granitgrau-perlmutterbeige/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Ablage- und Gepäckraumpaket	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F
Abwicklung Serie	e-tron Ladesystem kompakt
adaptive air suspension	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
advanced	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugladekabel
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fertigungsablauf Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Folienbeklebung
Anhängevorrichtung	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Antriebssystem BEV	Fußmatten vorn und hinten
Audi AG	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi connect Navigation & Infotainment	Geschlossener Aufbau
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Audi music interface	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense rear	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Head-up-Display
Außenspiegel links, asphärisch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckspoiler
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Heizleistung Standard
Basis	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Batterie 380A (68Ah)	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bedientasten schwarz matt	Ionisator und Aromatisierung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachreling in Aluminium	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Datenmodul Europa	Komfort Standklimatisierung
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	Komfortmittelarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumverriegelung
Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen	Komfortschlüssel, ohne Safelock
Doppelton-Signalhorn	Kopfstützen vorn
Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

Ladedose CCS Typ 2	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Regionscode " ECE " für Radio
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Reifen 255/50 R20 109H xl
Linkslenker	Reifendruck-Kontrollanzeige
Manuell betätigte Türen	Reifenreparaturset
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
Mit Multifunktionskamera	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Serienqualität
Nichtraucherausführung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Normalsitze vorn	Sicherheitslenksäule
o.b.Abgas	Sitzbelegungserkennung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzbelüftung vorn
Ohne Car2X	Sitzheizung vorn
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sondersteuerung I/VP
Ohne Dekorfolien/Embleme	Sonnenblenden vorn
Ohne Feuerlöscher	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Garagentoröffner	spezielles Typschild EU
Ohne integriertes Mautsystem	Spurverlassenswarnung
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Kompensor	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Standard-Klimazonen
Ohne Nachtsichtsystem	Steuerungsnummer 8
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Ohne Projektionslicht Singleframe	Tagfahrlicht
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Trennnetz
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Typprüfand Deutschland
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Umgebungskameras
Ohne Wandhalterung	Umgebungskameras
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Variabel faltbare Gepäckraummatte
Ohne zusätzliche Bereifung	Variante Grundausstattung
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Panorama-Glasdach	Vorbereitung für Functions on Demand
Progressivlenkung	Vorbereitung für Smartphone-Interface
quattro	Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Edge, titangrau matt, glanzgedreht, 9,0Jx20, Reifen 255/50 R20	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 01.2028
Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Linke Seite	Unfallschaden	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
5	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Smart Repair
6	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Kotflügel hinten rechts	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE7PB018946

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Linke Seite - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Schadenausweitung möglich



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026


3 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen




5 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Smart Repair



6 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair



7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118957
vom: 26.02.2026

8 - Kotflügel hinten rechts - Steinschlag - Auslegen + Polieren

