

SCHÄTZG U T A C H T E N

Betrifft : PKW Toyota BZ4X 71,4 kWh Aut. Allrad
Fahrgestell-Nr. : JTMABBBBA70A102437
Nationalcode : 271720
Erst-/Letztzulassung : 08.09.2025 / 08.09.2025
Tachostand : 17.072 km abgelesen
Leistung : 160,00 kW
Kraftstoffart : Batterie

Mautsystem : keine Vignette
Nächste § 57a Beg. : September 2028 Nr.: LLL4969
Eigen-/Gesamtgew. : 2.016 kg / 2.550 kg
Sitzplätze : 5
Allgemeinzustand : Optisch mäßig 3
Lackart/Farbe / Zust. : 2S-metallic / Silber / Optisch mäßig 3
Alter : 11 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Schäden	EUR	2.080,25	416,05	2.496,30
Mängel belassen	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	2.080,25	416,05	2.496,30

Reparaturdauer ca. ein Arbeitstag

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 7

inkl. USt. **EUR 47.070.-**
 inkl. USt. **EUR 35.210.-**

SCHÄTZWERT: UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.

inkl. USt. **EUR 26.700.-**

Bereifung auf Seite 6
 Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	514,71
Arbeitslohn	:	AZ 41,00 AW EUR 120,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	492,00
Lackmaterial	:		EUR	503,54
Lackierarbeit	:	AZ 35,00 AW EUR 120,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	420,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	150,00
			exkl. USt.	EUR 2.080,25
			+ 20% USt.	EUR 416,05
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 2.496,30

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Sommerbereifung fehlt.
- Ladekabel fehlt.
- Hutablage fehlt.
- Bordmappe und Serviceheft fehlen.
- Frontstoßfänger verkratzt und verformt.
- Tür vorne rechts verkratzt.
- Tür hinten rechts verkratzt.
- Seitenwand rechts verkratzt.
- Innenraum verschmutzt.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERLAENG STOSSF V L	0285	52113 42160	1	236,76	236,76
VERLAENG STOSSF V R	0286	52112 42160	1	236,76	236,76
DTG ZIERL TUER H R	1960	75767 42070	1	13,73	13,73
DTG ZIERL TUER H R	1988	75797 42050	1	13,73	13,73
DTG ZIERL H RADH R	3700	75696 42110	1	13,73	13,73
					514,71

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER V L/R AUS-/EINBAUEN	520561A)	7,00 1	84,00
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	KN	4,00 3	48,00
TUERGRIFF AUSSEN TUER V R AUS-/EINBAUEN	672191	4,00 3	48,00
TUERSCHEIBE V R AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLDG AUSGEBAUT)	671011)	2,00 3	24,00
FENSTERSCHACHTZIERLEISTE V R A-E	751371)	1,00 3	12,00
ZIERSTAB UNTEN TUER V R AUS-EIN	751181	2,00 3	24,00
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	752051)	1,00 3	12,00
TUERAUSSENGRIFF H R AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLDG AUSGEBAUT)	672201)	1,00 3	12,00
TUERSCHEIBE H R AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	671021)	3,00 3	36,00
TUERSCHACHTLEISTE H R AUS-/EINBAUEN	751381)	3,00 3	36,00
ZIERLEISTE H TUER R AUS-/EINBAUEN	751221	2,00 3	24,00
Zwischensummen		30,00	360,00

Überträge			30,00	360,00
ZIERL SEITENWAND H R AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	12,00	
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	KN	4,00 3	48,00	
RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	24,00	
STOSSFAENGER H R AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	12,00	
RUECKLEUCHTE A R AUS-/EINBAUEN	811011	3,00 2	36,00	
			41,00	492,00
7,00 AW bei EUR 120,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				84,00
3,00 AW bei EUR 120,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				36,00
31,00 AW bei EUR 120,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				372,00

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	Leit-Nr			
INNENREINIGUNG	1000	1	150,00	150,00
				150,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TUER V R OBERFL LACK STUFE II	1482		9,00	108,00	
LACKMATERIAL: 115,13					
TUER H R OBERFL LACK STUFE II	1782		8,00	96,00	
LACKMATERIAL: 107,38					
SEITENWAND H R OBERFL LACK STUFE II	3482		8,00	96,00	
LACKMATERIAL: 92,99					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			7,00	84,00	
OBERFLÄCHENLACKIERUNG					315,50
MATERIAL-KONSTANTE					59,80
AZT-MATERIAL-INDEX					128,24
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	36,00	
			35,00	420,00	503,54
35,00 AW bei EUR 120,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					420,00
Lackmaterial					503,54
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					923,54

Zusammenfassung Mängel belassen:

Zusammenfassung Mängel belassen:

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Windschutzscheibe Steinabschläge.
- Einstiege verkratzt.
- Innenraumverkleidungen verkratzt und verschmutzt.
- Radlaufblende vorne rechts verkratzt.
- Beklebung rund ums Fahrzeug vorhanden.
- Blenden Seite rechts verkratzt.

- Radlaufblende hinten rechts verkratzt.
- Zierblende hinten rechts verkratzt.
- Anhängervorrichtung verschmutzt.
- Heckstoßfänger verkratzt.
- Radzierkappe hinten links geschürft.
- Radzierblende hinten links verkratzt.
- Sitze leicht fleckig.
- Tür hinten links verkratzt.
- Sitzbezug vorne links montiert.
- Türgriffmulde vorne links verkratzt.

Zusatzinformation:

Die Besichtigung am Unterboden und Fahrwerk war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Hebebühne/Grube zur Verfügung stand. Daher ist es aus der technischen Seite nicht auszuschließen das Mängel am Unterboden oder Fahrwerk vorliegen und daher auch nicht einkalkuliert sind.

Es wurde bei der Besichtigung keine Probefahrt durchgeführt! Aus diesem Grund ist nicht auszuschließen das sich jegliche Mängel nach einer Probefahrt erkennbar werden und diese jedoch nicht im Gutachten berücksichtigt und kalkuliert sind.

Die Batterie des Elektrofahrzeuges wurde nicht auf Qualität, Zustand oder Ladezyklen geprüft.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung insbesondere ab der unteren Fahrzeughälfte verschmutzt. Daher ist auch nicht auszuschließen, dass leichte Beulen, Dellen, Kratzer oder Beschädigungen übersehen worden sind.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstatt durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbebobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Die technischen Daten wurden vom COC-Datenblatt bzw. dem Stamblatt der Werkstatt entnommen.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Weitere Informationen

Sonderausstattung (eurotax):

11 kW max. AC-Ladeleistung (Wechselstrom), 12V - Anschluss in der Mittelkonsole, 150 kW max. DC-Ladeleistung (Gleichstrom), 3-Punkt-Sicherheitsgurte, 7" LCD-Digitalinstrument, Ablagefach im Kofferraumboden, Ablagefach in den Türen vorne und hinten, Ablagefach in Mittelkonsole, Ablagefach unter der Mittelkonsole, ABS, Acoustic Vehicle Approach System (AVAS), Allzweckhaken im Gepäckraum (1x), Audiosystem mit 6 Lautsprechern, Auf- & Abblendautomatik, Aussenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und einklappbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Beifahrersitz manuell längs und höhenverstellbar, Berganfahrhilfe (HAC), Bi-LED-Frontscheinwerfer, Blinker im Außenspiegel, CCS-Ladeanschluss (Combined-Charging-System) für Wechsel- und Gleichstrom), Dach in Wagenfarbe, Dachhimmel in schwarz, Direktantrieb, Fahrersitz manuell längs- und höhenverstellbar, Fahrzeugstabilitäts- (VSC) und Traktionskontrolle (TRC), Fensterheber elektrisch, Fensterzierleiste, schwarz unlackiert, Follow me home Scheinwerferbeleuchtung, Frontgrill-Umrandung, schwarz, Frontscheibenwischer mit: Intervallschaltung, Garantie, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden höhenverstellbar (2 Ebenen), Getränkehalter vorne und hinten je 2, Heckstoßstange mit angedeutetem Diffusor, Heiz-/Kühlauslässe für die 2. Sitzreihe, Innenspiegel automatisch abblendend, Intelligentes Zugangs- und Startsystem, ISOFIX-Kindersitzhalterung an den hinteren äußeren Sitzen, Kleiderhaken bei hinterem Haltegriff, Klimaautomatik, 2-Zonen, Kotflügelschutz schwarz, Lade- und Ladestatus Anzeige, Ladebuchse vom Fahrersitz zu öffnen, Lade-Timer (zur Planung/Programmierung von Ladezeiten), Lederlenkrad, LED-Innenraumbeleuchtung, LED-Nebelschlussleuchte, LED-Rückleuchten inkl. Blinker, LED-Tagfahrlicht, Lenkrad höhen- und längsverstellbar, Mittellarmlehne hinten, Mono-Tone-Lackierungen, Motorhaube, zweifärbig (Wagenfarbe/Schwarz unlackiert), Reifendruckwarnsystem, Reifenreparaturkit mit Kompressor und Dichtmittel, Rückfahrkamera, Rücksitze 60:40 umlegbar und in Neigung verstellbar, Scheinwerfer Ein/Aus-Automatik mittels Lichtsensor, Scheinwerferhöhenverstellung manuell, Servolenkung, elektrisch (EPS), geschwindigkeitsabhängig, Sitzbezug Stoff, Smartphone Integration, Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, SRS-Airbags, Toyota Smart Connect Multimediastystem (MM21), Toyota T-Mate, Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert, USB-C Anschluss in Mittelkonsole (2x vorne, 2x hinten), Verzurösen im Kofferraum (4 Stück), Wärmepumpe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2025, VERGLAS ULTRAVIOLETT, VERGL GET (PRIVACY), FRONTSCHIEBE HZB, AUSSTATTUNG P, A-SPIEGEL EINSTIEGL, BLINDSPOT MONITORING, HECKKL AUTO OEFFNUNG, WASSERTANK, INNENSP MIT DISPLAY, ADAPTIV FERNLICHT, NEBELSCHL HECKKLAPPE, SCHEINW-REINIGUNG, SITZE V HEIZBAR, HECKSPOILER GETEILT, PVM PANORAM VIEW MON, LENKRAD HEIZBAR, DOPPELZENTRALVERR, ALARMANLAGE, REGENSENSOR, KABELLOSES LADEGER, EINPARKHILFE V/H, ELEKTROMOTOR 160KW, GETRIEBE 1-GANG, QUERVERKEHRSWARNUNG, PRE-CRASH SYSTEM, ALLRADANTRIEB, DACHREILING, AUSFUEHRUNG EUROPA, 5-TUERIG (COUPE), 2-SCHICHT-MICA.

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Kompressor	x		
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Antriebsart	Allradantrieb	x		
	Frontantrieb		x	
	Heckantrieb		x	
Schlüssel	Stück: 2			
Motorlauf	gegeben	x		

Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl: 5			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig	x		
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	
Bei N1 Fahrzeugen	Höhe des Fahrzeuges in mm			
	Länge des Fahrzeuges in mm			
Bei Elektrofahrzeugen				
	Ladekabel vorhanden		x	

Höchste Nennleistung (Elektromotor): Keine Angabe

Höchste 30 - Minuten - Leistung (Elektromotor): Keine Angabe

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Bereifung:

1. Achse: Bridgestone/Stahl / 235/60 R 18 Winter Profil in mm: links: 6 rechts: 6
2. Achse: Bridgestone/Stahl / 235/60 R 18 Winter Profil in mm: links: 6 rechts: 6

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 23.07.2026 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.
(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	45.990,-
Sonderausstattung	EUR	1.080,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	35.210,-
Händler-Einkaufswert	EUR	28.743,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (WBW)	inkl. USt. EUR	35.210,-
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 23.07.2026	inkl. USt. EUR	35.210,-

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert gerundet auf Zehner

Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung
23.07.2026

