



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GS-ER 97E
Berichtsnummer :	0000000929234-DE926		
Referenznummer:	31200176		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81HDPL057971	Laufleistung abgelesen:	9262 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.07.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	(WD) CARRARAWEISS
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2027 / 11.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	7725 / 27.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 8 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Allradantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterzierleisten verchromt

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Fußmatten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - (6-Stufen) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik 2-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radstand 2680 mm • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Frontscheibe geräuschkämmend • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Kindersicherung • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Reifen-Reparaturset • Rücksitz klappbar (40:20:40) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Wärmeschutzverglasung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Datum: 20.11.2014

Service - Nachweis #3

km-Stand: 206.998

Reparatur-Auftragsnummer: 2084

Durchführende Werkstatt: 38644 Goslar

Durchgeführter Service: 38.000 km / 14 Monate

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschalltest	☐	☒
Kühlfüllstand	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel: DÜRKOP GmbH, Goslar, 38644 Goslar

Ihr nächster Service-Termin: Datum: 16.11.2016 oder bei 22.700 km-Stand

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Folgtat oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode: 1. Stein Schlag, 2. Kratzer, 3. Delle, 4. Karosseriebeschädigung, 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung bemerkt: ☐ Ja ☒ Nein

Serviceheft/Nachweis

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Datum: 18.10.2014

Service - Nachweis #2

km-Stand: 56.11

Reparatur-Auftragsnummer: 13.11.388

Durchführende Werkstatt: 38644 Goslar

Durchgeführter Service: 38.000 km / 14 Monate

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschalltest	☒	☐
Kühlfüllstand	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel: DÜRKOP GmbH, Goslar, 38644 Goslar

Ihr nächster Service-Termin: Datum: 16.11.2015 oder bei 50.700 km-Stand

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Folgtat oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode: 1. Stein Schlag, 2. Kratzer, 3. Delle, 4. Karosseriebeschädigung, 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung bemerkt: ☐ Ja ☒ Nein

Serviceheft/Nachweis

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Datum: 18.10.2014

Service - Nachweis #1

km-Stand: 31.76

Reparatur-Auftragsnummer: 206.0883

Durchführende Werkstatt: 38644 Goslar

Durchgeführter Service: 38.000 km / 14 Monate

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschalltest	☒	☐
Kühlfüllstand	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel: DÜRKOP GmbH, Goslar, 38644 Goslar

Ihr nächster Service-Termin: Datum: 16.12.2014 oder bei 18.000 km-Stand

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Folgtat oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode: 1. Stein Schlag, 2. Kratzer, 3. Delle, 4. Karosseriebeschädigung, 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung bemerkt: ☐ Ja ☒ Nein

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung