



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	KR-SH 101
Berichtsnummer :	0000000919969-DE968		
Referenznummer:	15327789		

Fahrzeugdaten

Hyundai Bayon (06.2021->) Intro Edition 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHBN81GANZ078670	Laufleistung abgelesen:	16710 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.10.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	19.05.2026 47800 Krefeld
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 74 kW (101 PS) Polar White/ Phantom Black / SOL
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	11.2025 / 11.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	15125 / 25.08.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Nein	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Continental	205/55/R17/-V 1,6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/55/R17/-V 1,6 mm
1. Achse - links / Zust.	Continental	205/55/R17/-V 1,5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/55/R17/-V 1,5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bordcomputer • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz • Fensterheber elektrisch vorn • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 6-Gang • Gurtstraffer 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fensterheber elektrisch hinten • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Schein- / Laderaumleuchte • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter vorn • Heckscheibe heizbar



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz• Klimaautomatik• Kopfstützen hinten verstellbar• Lenkrad (4-Speichen)• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar• Leseleuchte• Mineraleffekt-Lackierung Mangrovengrün• Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI KAT• Otto-Partikelfilter (OPF)• Radstand 2580 mm• Reifendruck-Kontrollsystem• Rücksitzlehne geteilt/klappbar• Schalt-/Wählhebelgriff Leder• Scheibenwischer mit Regensensor• Servolenkung• Sitz vorn links höhenverstellbar• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)• Steckdose (12V-Anschluß) vorn• Türgriffe außen Wagenfarbe• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss• Verglasung getönt• Wegfahrsperr (elektronisch)• Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none">• Karosserie: 5-türig• Kopf-Airbag-System• Kühlergrill schwarz (mattlackiert)• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar• LM-Felgen• Mittelarmlehne vorn verschiebbar• Motorhaubenisolierung• Radioempfang digital (DAB+)• Reifen-Reparaturkit• Rückfahrkamera• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung• Seitenairbag vorn• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar• Sitzbezug / Polsterung: Stoff• Start/Stop-Anlage• Tagfahrlicht LED• Unterfahrschutz hinten• USB-Anschluss hinter• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite• Winter-Paket• Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Plus-Paket• Sonderlackierung Polar-Weiß | <ul style="list-style-type: none">• Navi-Paket• Individuallackierung Dach |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel: **Nicht geprüft**
Nicht geprüft

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung: -

-

Bestehender Unfallschaden: -

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Sitzheizung: Eingeschränkt geprüft

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
5.	Sommerreifensatz	Nicht Verkehrssicher	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter