



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	WM-MO 74E
Berichtsnummer :	0000000920458-DE968		
Referenznummer:	31173848		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFNJ058754	Laufleistung abgelesen:	38472 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	20.05.2026 82383 Hohenpeißenberg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 28 kW (38 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	38426 / 19.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4,5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 4,5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben



- Frontscheibe wärmedämmend
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Hochtöner
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Wärmeschutzverglasung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7x17
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Navi-Paket
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	-
Hinweis:	-

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Verschmutzt	Entkleben / Reinigen
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
6.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Tür Hinten - Links	Steinschlag	Smart Repair
8.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
9.	Heckklappe	Kratzer	Smart Repair
10.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Erneuern
11.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
12.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
13.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
14.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Verschmutzt - Entkleben / Reinigen



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Links
Steinschlag - Smart Repair



7. Tür Hinten - Links
Steinschlag - Smart Repair



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



9. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



9. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



9. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



10. Felge Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



10. Felge Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



10. Felge Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



10. Felge Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



10. Felge Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



10. Felge Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



11. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



11. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



12. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



13. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



13. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



13. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter