

Standplatz: _____

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MB -UR 0101E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81FPPU179213
Vertrags-Nummer:	56767083	Erstzulassung:	23.06.2023
Internes KZ:	15073498	Kilometer-Stand:	69550
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Digital Teal Mineraleffekt Polsterung: Leder Schwarz mit hellgrauen Ziernähten Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **51.428,57**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assistenz Paket	840,34
BOSE Soundsystem	0,00
Digital Teal Mineraleffekt	0,00
Elektrische Heckklappe	0,00
LED-Paket	0,00
Leder Schwarz mit hellgrauen Ziernähten Innenraum Schwarz	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	554,62
Panorama-Glasdach	1.092,44
Park-Paket	0,00
Relax-Paket	1.008,40
Sitz-Paket	0,00
UNIQ-Paket	3.109,24

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **56.941,17**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **67.759,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 69.060,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	2120	zul. Gewicht (kg):	2560

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56767083
Amtliches Kennzeichen: MB -UR 0101E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
26.08.2023	9059870085	Hagelschaden	Dach mitte mitte Hagelschaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56767083
Amtliches Kennzeichen: MB -UR 0101E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MB-UR 101E
Berichtsnummer :	0000000926792-DE613		
Referenznummer:	31207236		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKR81FPPU179213	Laufleistung abgelesen:	69550 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	22.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Digital Teal / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	68191 / 29.04.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	-
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart Allradantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW, Dual-Elektromotor) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA) • Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic) | <ul style="list-style-type: none"> • Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Batterieheizsystem • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent) |
|--|--|

- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
Pixel-LED-Scheinwerfer, LED-Leuchtband vorn, Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Park-Paket
Seitenschutzleisten silber, Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Applikationen am Fahrzeugheck (Silber), Stoßfänger vorn mit Applikationen (Silber), Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pedale Aluminium • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitz-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Leder, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Sitzheizung vorn, Ambiente-Beleuchtung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Sound-System BOSE
Verglasung Akustikglas, Subwoofer, 7 Lautsprecher • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • Uniq-Paket • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | <ul style="list-style-type: none"> • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank verschiebbar • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenrollo Türscheiben hinten • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss hinten • Verglasung getönt • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0) • Panoramadach (Glas) | <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung • Relax-Paket
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn elektr. verstellbar (rechts mit Memory), Sitz vorn links mit Relax-Funktion, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Rücksitz(e) elektr. verstellbar |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
2.	Heckklappe	Beschädigt	Instandsetzen
3.	Tür Hinten - Rechts	Unfallschaden	Siehe Kalkulation
4.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Seitenverkleidung li.hi.	Abschürfung	Lackieren
7.	1.Service um 2.790 Km überzogen - Wertminderung		
8.	2.Service um 8.190 Km überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren




1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren




1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren




2. Heckklappe
 Beschädigt - Instandsetzen



2. Heckklappe
 Beschädigt - Instandsetzen



2. Heckklappe
 Beschädigt - Instandsetzen



2. Heckklappe
 Beschädigt - Instandsetzen



2. Heckklappe
 Beschädigt - Instandsetzen



2. Heckklappe
 Beschädigt - Instandsetzen




3. Tür Hinten - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



3. Tür Hinten - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation




4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Seitenverkleidung li.hi.
Abschürfung - Lackieren



6. Seitenverkleidung li.hi.
Abschürfung - Lackieren



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter