



WBA6N31040FL75914

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	164,370 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	-2,100 km
Type / Model	330e	Main inspection (Report not on hand)	06/2026
Vehicle Identification number	WBA6N31040FL75914	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	10 Aug 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2025, 129,255 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	2nd wheel set	2 tyres - Damaged - No deduction
3	Braking system	Brake fluid - Due - Replace
4	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
8	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
9	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
10	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
11	Door - rear right side	Door - Scratched - Smart repair
12	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
13	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
14	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair
15	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
16	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - Loss in value
17	Roof	Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work
18	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
19	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Door - front right side	Door (Steinschläge) - No deduction



No.	Component group	Description
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	255/40 R18 99Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	Not o.k.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026
Protocol number: 45963900
Delivery date: 16 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	330e	Mileage (Read)	164,370 km
Vehicle Identification number	WBA6N31040FL75914	First registration	10 Aug 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026
Protocol number: 45963900
Delivery date: 16 Jun 2026



Figure 25: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 tyres - Damaged - No deduction




Damage #3: Braking system: Brake fluid - Due - Replace




Damage #4: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work




Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value




Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #9: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #10: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratched - Smart repair




Damage #12: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #15: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #16: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #16: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #16: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value




Damage #16: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #16: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #17: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #17: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #17: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work




Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #19: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #19: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WBA6N31040FL75914

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	164.370 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-2.100 km
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N31040FL75914	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	10.08.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2025, 129.255 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (fehlt) - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Reifen - beschädigt - kein Abzug
3	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern
4	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
14	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
15	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
16	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
17	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
18	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
19	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Tür (Steinschläge) - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	255/40 R18 99Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026
Protokollnummer: 45963900
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	164.370 km
Fahrgestellnummer	WBA6N31040FL75914	Erstzulassung	10.08.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026
Protokollnummer: 45963900
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern




Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch...
- Smart Repair



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
Smart Repair




Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair




Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #15: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #16: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #16: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #16: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #16: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #16: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -PB 0942E	Fahrgestell-Nummer:	WBA6N31040FL75914
Vertrags-Nummer:	63932078	Erstzulassung:	10.08.2021
Internes KZ:	15000146	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	38
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2355

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 63932078
Amtliches Kennzeichen: HD -PB 0942E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.12.2024	9059915808	Eigenverschulden	Alufelge hinten Fahrerseite Alufelge hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 63932078
Amtliches Kennzeichen: HD -PB 0942E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer