

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002530531
Besichtigt am: 03.07.2026 11:48
Berichts-Nr: 10934814
FIN: WAUZZZGY5NA076809



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZO
Erstzulassungsdatum:	20.07.2022
Laufleistung:	68.097 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Lenker-Hinterachse

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ;
 GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1
 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-
 Deaktivierung

All-Season-Reifen 17" 225/45 R17

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &
 Control

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
 beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -

-

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
 tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 225/45 R17 94V

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für
 die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter
 Gepäckraumventriegelung

Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Ladedose
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Logoprojektion
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Licht-/Regensensor	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Vorkonditionierung
MMI Radio plus	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 2	Ohne zusätzliche Bereifung
Motorabdeckung	Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
N.N.N. Ausführung 1	Räder der Serie
Nicht Heissland	Räder, Vielspeichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normalsitze vorn	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifenreparaturset
Ohne Audi drive select	Rückfahrkamera
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Belederung	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheinwerfer
Ohne ECO-Funktion	Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenschweller Standard
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Head-up-Display	Sitzheizung vorn
Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage	spezielles Typschild EU
Ohne Heckspoiler	Sportlimousine
Ohne Kompensator	Spurverlassenswarnung
Ohne Lade-Dock	

Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Konsens
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Reifen hinten links	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Reifen hinten rechts	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Fehlt	Ersetzen
2	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.597,15
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.597,15

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGY5NA076809

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Reifen hinten links - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	gehören nicht zur Ausstattung
-----------	-------------------------------



5 - Reifen hinten rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	gehören nicht zur Ausstattung
-----------	-------------------------------



FEHLTEILE

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Fehlt - Ersetzen

Kommentar	Fahrzeug wurde mit Ganzjahresreifen ausgeliefert!!
-----------	--



2 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

