

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -JK 0682E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJW8NX8NY079482
Vertrags-Nummer:	16620084	Erstzulassung:	24.06.2022
Internes KZ:	15081235	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.016,38

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 33.016,38

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1620	zul. Gewicht (kg):	2090

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 16620084
Amtliches Kennzeichen: HD -JK 0682E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.06.2024	9059891862	Fremdverschulden	Stossstange vorne mitte Frontgrill mitte	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 16620084
Amtliches Kennzeichen: HD -JK 0682E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJW8NX8NY079482

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	48,039 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	
Type / Model	OCTAVIA RS	Main inspection (Read from ZBI)	07/2027
Vehicle Identification number	TMBJW8NX8NY079482	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	24 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
3	Vehicle glazing	Windscreen (viele Steinschläge) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - No deduction
2	Trim / covers	Door trim - rear right side - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer, from 15 Jun 2024

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 91Y	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R18 91Y	Bridgestone	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jul 2026
Protocol number: 46406766
Delivery date: 8 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R17 95V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jul 2026
Protocol number: 46406766
Delivery date: 8 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	OCTAVIA RS	Mileage (Read)	48,039 km
Vehicle Identification number	TMBJW8NX8NY079482	First registration	24 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace




Damage #2: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace




Damage #3: Vehicle glazing: Windscreen (viele Steinschläge) - Replace



Damage #3: Vehicle glazing: Windscreen (viele Steinschläge) - Replace



Damage #3: Vehicle glazing: Windscreen (viele Steinschläge) - Replace




Damage #3: Vehicle glazing: Windscreen (viele Steinschläge) - Replace


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jul 2026
Protocol number: 46406766
Delivery date: 8 Jul 2026



Damage #3: Vehicle glazing: Windscreen (viele Steinschläge) - Replace



Damage #3: Vehicle glazing: Windscreen (viele Steinschläge) - Replace



TMBJW8NX8NY079482

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.039 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	OCTAVIA RS	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	TMBJW8NX8NY079482	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	24.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
3	Verglasung	Frontscheibe (viele Steinschläge) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 15.06.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R18 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.07.2026
Protokollnummer: 46406766
Anlieferungsdatum: 08.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R17 95V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.07.2026
Protokollnummer: 46406766
Anlieferungsdatum: 08.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	OCTAVIA RS	Laufleistung (abgelesen)	48.039 km
Fahrgestellnummer	TMBJW8NX8NY079482	Erstzulassung	24.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Ausrüstung: Trefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern




Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (viele Steinschläge) - erneuern




Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (viele Steinschläge) - erneuern




Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (viele Steinschläge) - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (viele Steinschläge) - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (viele Steinschläge) - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (viele Steinschläge) - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott